

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08444/11/25-15201	Data raportu	23-11-2025
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	20-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/84350/25/10/31	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	NLHBM81GAPZ374503
Marka, model	HYUNDAI Bayon 21-24
Typ, wersja	Bayon 1.0 T-GDI Modern
Numer rejestracyjny	WD1705T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/74 kW
Stan licznika	76 312 km
Data 1. rej./rok prod.	09-11-2023/2023
Data nast. bad. techn.	09-11-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	zielony/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS + ESC + HAC + MCB, Asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości, inteligentny (ISLA), Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA), monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW), Asystent świateł drogowych (HBA), Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci, Czujniki parkowania tylne, Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą, Felgi stalowe 15", z kołpakami, ogumienie 185/65, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Gniazdo 12V, Grill wykończony w kolorze czarnym, Gwarancja bez limitu kilometrów - 5 lat, Głośniki w drzwiach przednich, Głośniki wysokotonowe, Haczyki do mocowania bagażu, Immobilizer, Kanapa tylna składana w proporcji 60:40, Kierownica obszyta skórą, Kierownica ze sterowaniem radia, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z 3.5 calowym wyświetlaczem, Kontrola stanu technicznego bezpłatna - 5 lat, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier perłowy, Mangrove Green, Listwy okienne w kolorze czarnym, Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie, Ogranicznik prędkości, Opony Michelin, Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem, Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem, Osłony przeciwsłoneczne, Oświetlenie drugiego rzędu, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Poduszki bezpieczeństwa boczne i kurtynowe, Poduszki bezpieczeństwa przednie, Port USB w konsoli centralnej, Półka zakrywająca przestrzeń bagażową, Radio z RDS + DAB, Reflektory halogenowe (mijania i drogowe), Relingi dachowe, Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, System Bluetooth, System monitorowania tylnej kanapy (RSA), System ostrzegania o odjechaniu poprzedzającego pojazdu (LVDA), System ratunkowy E-CALL, Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym, Szyby sterowane elektrycznie, Szyby tylne barwione, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyty na napoje, Usługa assistance - 5 lat (obejmuje próbę naprawy pojazdu na miejscu), Zagłówki przednie z regulacją wysokości, Zagłówki tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny, alarm, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła pozycyjne LED, Światła włączane automatycznie, Światło stop trzecie LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO	185/65 R15 88T	5,5 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO	185/65 R15 88T	5,5 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO	185/65 R15 88T	5,5 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO	185/65 R15 88T	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Bok kompletny L	wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1