

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08121/11/25-15201	Data raportu	05-11-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	28-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/81054/25/10/22	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZF48MA044689
Marka, model	AUDI A4 Avant [8W] 19-24
Typ, wersja	A4 35 TDI mHEV S tronic
Numer rejestracyjny	WD2866P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/120 kW
Stan licznika	109 067 km
Data 1. rej./rok prod.	23-02-2021/2020
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu, Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary, Audi Connect safety&service, Audi pre sense city - system zapobiegania kolizji poprzez ingerencję w układ hamulcowy, Czujnik ciśnienia w oponach, Dywaniki podłogowe przód, Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika, Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat, Felgi aluminiowe 16 (5-ramienne) kute z ogumieniem 205/60, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Instalacja radiowa + 8 głośników, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, obszyta skórą, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Kluczyk komfortowy z funkcją Safe lock, Komputer pokładowy z monochromatycznym wyświetlaczem, Lakier uni, Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym, Listwy progowe - aluminiowe, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Mata na dno bagażnika, Podsufitka tkaninowa, szara, Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi, Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód, Podłokietnik przedni, Przygotowanie do montażu systemu nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus, Relingi dachowe - czarne, Szyba przednia, akustyczna, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Index, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylna kanapa składana, dzielona, Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Zderzaki, wzmocnione, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej, Asystent świateł drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania świateł drogowych, Audi Smartphone Interface, Dywaniki podłogowe przód i tył, Pakiet oświetlenia wnętrza - konturowe/ambiente (6 profili kolorystycznych/do wyboru 30 barw), Pakiet promocyjny Comfort, Pakiet promocyjny Technology, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Złącze do ładowania USB dla pasażerów z tyłu

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT 5	205/60 R16 92H	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT 5	205/60 R16 92H	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT 5	205/60 R16 92H	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT 5	205/60 R16 92H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

W zakresie do 300 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	odpryski lakieru		
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
3	Okładzina zderzaka tylnego	odpryski lakieru		
4	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa




Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1