

Raport z oględzin pojazdu

| | | | |
|---------------|---|------------------|-----------------------------------|
| Numer raportu | 315505/6/26-14707 | Data raportu | 04-06-2026 |
| Rzeczoznawcy | Damian Koch (WSP) inż. Michał Dzik (WSP) | Data oględzin | 11-05-2026 |
| Nr zlecenia | PKOM(DZS)/GDA/38983/26/05/05 | Miejsce oględzin | MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA PŁ... |

Dane pojazdu

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | W0VBF8EG3K8014657 |
| Marka, model | OPEL Astra V Sports Tourer 1... |
| Typ, wersja | Astra V 1.6 CDTI Dynamic S&S |
| Numer rejestracyjny | WD6254R |
| Silnik (rodz./poj./moc) | diesel/1598 ccm/100 kW |
| Stan licznika | 164 430 km |
| Data 1. rej./rok prod. | 27-11-2018/2018 |
| Data nast. bad. techn. | 24-09-2026 |
| Nadwozie | KOM 5/5 |
| Lakier | czarny/2-warstwowa metalizowana |
| Skrzynia biegów | manualna |



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, Chromowane zewnętrzne listwy wzdłuż okien bocznych, Czarna podsufitka, Czujnik deszczu, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Felgi aluminiowe 17, 5-podwójnych ramion, Fotel kierowcy regulowany w 8 kierunkach, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją łędźziową w 4 kierunkach, Fotel kierowcy z regulacją długości siedziska, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kamera Opel Eye(zaw. sys. ostrzegania przed kolizją, niezamierzoną zmianą pasa ruchu i rozp. znaków), Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamkniętym schowkiem, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Przyciski sterowania na kierownicy, Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat, Relingi dachowe, chromowane, Spojler tylny, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa, Tapicerka materiałowa czarna (fotele przednie typu Sport), Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tryb układu jezdny Sport, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne z przodu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik

Ogumienie

| Oś | Koło | Producent, typ | Rozmiar | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | FIREMAX, FM601 | 225/45 17 94W | 5,0 mm |
| | lewe | FIREMAX, FM601 | 225/45 17 94W | 5,0 mm |
| tylna | prawe | FIREMAX, FM601 | 225/45 17 94W | 5,0 mm |
| | lewe | FIREMAX, FM601 | 225/45 17 94W | 4,0 mm |

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---|--|
| 1 | Pokrywa komory silnika | do 150 |
| 2 | Błotnik przedni lewy | do 150 |
| 3 | Błotnik przedni prawy | do 150 |
| 4 | Słupek przedni lewy | do 150 |
| 5 | Słupek przedni prawy | do 150 |
| 6 | Słupek środkowy lewy | do 150 |
| 7 | Słupek środkowy prawy | do 150 |
| 8 | Próg lewy | do 150 |
| 9 | Próg prawy | do 150 |
| 10 | Dach | do 150 |
| 11 | Drzwi przednie lewe | do 150 |
| 12 | Drzwi przednie prawe | do 150 |
| 13 | Drzwi tylne lewe | do 150 |
| 14 | Drzwi tylne prawe | do 150 |
| 15 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150 |
| 16 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150 |
| 17 | Pokrywa bagażnika | do 150 |

Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---------------|----------------|-----------|---------------|
|------|---------------|----------------|-----------|---------------|

| | | | | |
|---|------------------------------|--------------|----|---|
| 1 | Okładzina zderzaka tylnego | rysa/odprysk | NA | 1 |
| 2 | Tarcza koła aluminiowa tył L | rysa/odprysk | | |
| 3 | Nakładka pokrywy tylnej dół | rysa/odprysk | | |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1