

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	402637/7/25-9573	Data raportu	24-07-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	24-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/52300/25/07/16	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VSSZZZKMN063343
Marka, model	CUPRA Formentor 20-24
Typ, wersja	Formentor 1.5 TSI DSG
Numer rejestracyjny	WJ8569K
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/110 kW
Stan licznika	154 974 km
Data 1. rej./rok prod.	25-05-2022/2022
Data nast. bad. techn.	25-08-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



### Wyposażenie pojazdu

ABS, Antena dachowa w kształcie pletwy rekina, Asystent parkowania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu, Asystent pasa ruchu Lane Assist, Asystent świateł drogowych High Beam Assist, Automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych kolizji Multi Collision Brake, Bluetooth, CUPRA CONNECT dla Media System(Bezpieczeństwo i serwis 10 lat,zdalny dostęp 1rok), CUPRA Drive Profile: 4 profili jazdy umożliwiające zmianę reakcji silnika, wspomagania i skrzyni, Czujnik deszczu, Czujnik zmiernych, Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu, EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESC - Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, Elementy ochronne nadkoli, progi w kolorze ciemnego aluminium, Felgi aluminiowe 18 CUPRA PERFORMANCE SILVER z ogumieniem 245/45, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową, Fotele sportowe, Full Link, Funkcja opóźnionego wyłączenia świateł „Coming and Leaving Home”, Funkcja łatwego składania tylnych siedzeń, Funkcja świateł autostradowych, Gniazdo 12V z przodu, HBA - Hydraulic Brake Assist, Hamulec postojowy elektromechaniczny, Kamera cofania, Kierownica wielofunkcyjna sportowa, podgrzewana, Kierownica z łopatkami zmiany biegów, Kieszeń w oparciu przednich foteli, Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa Climatronic z filtrem AirCare i czujnikiem powietrza AQS, Kokpit wirtualny: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10,25", Lakier uni, Lampki LED do czytania z przodu, Lampki LED przy osłonach przeciwsłonecznych, Lampy przednie LED, Lampy tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami, Lusterka boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane, Lusterka boczne w kolorze ciemnego aluminium, Lusterko pasażera automatycznie obniżające się podczas cofania, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze ciemnego aluminium, Ogranicznik prędkości, Osłony przeciwsłoneczne z przodu z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami, Oświetlenie powitalne LED w lusterkach bocznych, Oświetlenie LED schowka w desce rozdzielczej, Oświetlenie drzwi bagażnika LED, Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu w technologii LED, Poduszka czarna, Poduszki powietrzne (7) - 2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy, Podłoga bagażnika podwójna, Podłokietnik przedni ze schowkiem i regulacją wzdłużną, Podłokietnik z tyłu, Podświetlane nakładki progowe w przednich drzwiach LED, Relingi dachowe w kolorze lśniącej czerni, Spojler tylny CUPRA w kolorze nadwozia, Spojlery boczne z tyłu w kolorze lśniącej czerni, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i rowerzystów, System Media Plus wysw.10/Radio MP3/WMA/USB/rozbudowane rozpoznawanie mowy, System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY, System kontroli ciśnienia powietrza w oponach, System przypominający o konieczności zapinania pasów przy przednich i tylnych fotelach, System rozpoznawania zmęczenia kierowcy, Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane, Słupki B i C w kolorze lśniącej czerni, TCS - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa z ekoskórą z przeszyciem w kolorze miedzi, Tempomat aktywny (ACC), Tuner DAB, Tylne oparcie składane i dzielone, Uchwyt na napoje z przodu, Uchwyty ISOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy, Uchwyty ISOFIX i-Size na fotelu pasażera z przodu, Wspomaganie układu kierowniczego - progresywne, Wykończenie wnętrza CUPRA z elementami dekoracyjnymi deski rozd. w kolorze ciemnego aluminium i miedz, XDS - Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zderzaki dedykowane CUPRA, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów, Alarm z funkcją SAFE, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Comfort +

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, CINTURATO P7	245/45 18 96W	4,5 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P7	245/45 18 96W	4,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, CINTURATO P7	245/45 18 96W	5,5 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P7	245/45 18 96W	5,5 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150

13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

**Stwierdzone uszkodzenia**

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pas bezpieczeństwa przedni L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.5
2	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	WY	0.5
3	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
6	Spojler zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
7	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
8	Spojler czołowy, boczny R	rysa/odprysk		
9	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie		
10	Nakładka wnęki koła zapasowego	zabrudzenie		
11	Felga przednia L	rysa/odprysk		
12	Felga tylna R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa



**Fot. 20**  
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**  
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Koło zapasowe



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył




**Fot. 28**  
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 30**  
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 32**

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 34**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



**Fot. 36**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 38**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Lusterko zew P - Inne 1



**Fot. 40**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 42**

Zderzak tylny cz śr - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Zderzak tylny cz śr - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 44**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 48**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Pas bezpieczeństwa przedni lewy - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 50**

Pas bezpieczeństwa przedni lewy - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1