

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	403620/8/25-9573	Data raportu	05-08-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	31-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/54560/25/07/25	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0FXXTTRFNJ15079
Marka, model	FORD Transit 350 EcoBlue Eu...
Typ, wersja	Transit 350 L3H3 RWD Trend (...)
Numer rejestracyjny	BIA94371
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1996 ccm/96 kW
Stan licznika	100 912 km
Data 1. rej./rok prod.	22-07-2022/2022
Data nast. bad. techn.	31-07-2026
Nadwozie	FPO 4/6
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Czujniki parkowania, z przodu i z tyłu pojazdu, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, bez szyb, kąta otwarcia 180 stopni, ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, Gniazdo 2x12V, HSA - system wspomagania ruszania pod górę, Klimatyzacja manualna z przodu, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola podsufitowa, LAC - system kontroli obciążenia pojazdu, Lakier uni, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane, Nagrzewnica - recyrkulacja, Schowek podręczny, System Auto Start Stop, System wlewu paliwa Ford Easy Fuel, Szyby przednie sterowane elektrycznie, z impulsowym otwieraniem i zamykaniem szyby kierowcy, Tempomat ze skórzaną kierownicą i regulowanym ogranicznikiem prędkości, Wskaźnik zmiany biegu, Wybór trybu jazdy, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, 270 st., Koło zapasowe pełnowymiarowe, Hak holowniczy stały

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, VANCONTACT ECO	235/65 16 115113R	3,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, VANCONTACT ECO	235/65 16 115113R	3,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, VANCONTACT ECO	235/65 16 115113R	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, VANCONTACT ECO	235/65 16 115113R	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, dół	rysa/odprysk	WY	1.4
2	Listwa ochronna rantu błotnika R	rysa/odprysk	WY	
3	Listwa ochronna ściany bocznej R	rysa/odprysk	WY	
4	Osona błotnika tylnego, dolna R	rysa/odprysk	WY	0.3
5	Nakładka zderzaka przedniego, góra	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Dach kabiny	ślady korozji	NA	0.5
7	Rama drzwi.przód R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
8	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
9	Pokrycie zew.drzwi/pokrywy tylnej,boczne L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
10	Pokrycie zew.drzwi/pokrywy tylnej,boczne R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
11	Próg L	rysa/odprysk	NA	0.5
12	Próg R	rysa/odprysk	NA	0.5
13	Instrukcja obsługi	brak		

14	Zderzak, środek	rysa/odprysk		
15	Osłona błotnika tylnego, dolna L	rysa/odprysk		
16	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 32

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 34

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Śłupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 38

Ścianka tylna P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Listwa krawędzi błotnika tyl P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Listwa krawędzi błotnika tył P - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 48

Uszczelka drzwi tylnych P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1