

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215924/7/25-11401	Data raportu	31-07-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	30-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/51818/25/07/15	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA PŁ.

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>TMAH281BANJ117108</b>
Marka, model	HYUNDAI i30 Wagon 20-24
Typ, wersja	i30 1.0 T-GDI Modern
Numer rejestracyjny	WD8266S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/88 kW
Stan licznika	108 153 km
Data 1. rej./rok prod.	07-07-2022/2022
Data nast. bad. techn.	02-07-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



### Wyposażenie pojazdu

ABS, Alarm, Asystent podjazdu (HAC), Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych, Asystent utrzymania pasa ruchu LKA, Automatyczne włączanie świateł, Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC), Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12 V w konsoli centralnej, Gniazdo USB, Głośniki w drzwiach przednich, Głośniki w drzwiach tylnych, Haczyki do mocowania bagażu, Immobilizer, Kanapa tylna składana w proporcji 60:40, Kanały nawiewu powietrza na tylne siedzenia, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z 3,5 calowym kolorowym wyświetlaczem, Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe - dojazdowe, Listwa ozdobna, czarna, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach, Ogranicznik prędkości, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, z lusterkami, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz schowka na okulary, Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Radio DAB+RDS, Reflektory halogenowe (światła mijania) z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek centralny na okulary nad głową, Spojler tylny z trzecim światłem Stop LED, System monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW), System ostrzegania o ruszeniu poprzedzającego pojazdu (LVDA), Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym, Szyby sterowane elektrycznie, kierowcy z funkcją Auto Down, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyty na napoje, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zagłówki tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny, Zderzak tylny z ozdobną listwą w kolorze chromu, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne przednie, Lakier metalik, Pakiet Design

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, KINERGY ECO 2	195/65 15 91H	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGY ECO 2	195/65 15 91H	4,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, KINERGY ECO 2	195/65 15 91H	6,0 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGY ECO 2	195/65 15 91H	5,5 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

### Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	0.5
2	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
6	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie, zabrudzenie		
7	Ostona przeciwsłoneczna L	zabrudzenie		
8	Komplet nakładek pokrywy tylnej	zarysowanie		
9	Tapicerki drzwi kpl.	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu przód




**Fot. 28**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa




**Fot. 32**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**




**Fot. 33**  
Dowód rej. Str. 1



**Fot. 34**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35  
Książka serwisowa – dane



Fot. 36  
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
Instrukcje



**Fot. 38**  
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**  
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 44**  
Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 46**

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 48**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 50**

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**  
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 52**  
Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Fotel prz. praw. - Inne 1



**Fot. 54**

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 56**

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 58**


Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 60**

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**  
Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 62**  
Tapicerka drzwi tylnych P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 64**

Ostona p/słoneczna lewa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**

Ostona p/słoneczna lewa - Rysa/odprysk 1



**Fot. 66**

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67**  
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



**Fot. 68**  
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2