

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219495/5/26-11401	Data raportu	30-05-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	08-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/38262/26/05/04	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P?...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAH351BAPJ208563
Marka, model	HYUNDAI i30 20-24
Typ, wersja	i30 1.0 T-GDI Smart
Numer rejestracyjny	WJ9336L
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/88 kW
Stan licznika	47 198 km
Data 1. rej./rok prod.	19-05-2023/2023
Data nast. bad. techn.	27-04-2028
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Alarm, Asystent podjazdu (HAC), Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych, Asystent utrzymania pasa ruchu LKA, Automatyczne włączanie świateł, Bagażnik z dwupoziomową podłogą, Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Czujniki parkowania tylne, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC), Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego (2 kierunki), Fotel pasażera z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie - ogrzewane, Fotele przednie podgrzewane, Funkcja automatycznego odparowywania szyb, Głośniki w drzwiach przednich, Głośniki w drzwiach tylnych, Głośniki wysokotonowe, Gazetownik w oparciu fotela kierowcy, Gazetownik w oparciu fotela pasażera, Gazetowniki w oparciach przednich foteli, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12 V w konsoli centralnej, Gniazdo USB, Grill wykończony w kolorze czarnym z chromowaną listwą, Gwarancja bez limitu kilometrów - 5 lat, Haczyki do mocowania bagażu, Immobilizer, Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, Kanały nawiewu powietrza w drugim rzędzie, Kanapa tylna składowana w proporcji 60:40, Kanały nawiewu powietrza na tylne siedzenia, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica obszyta skórą, Kierownica podgrzewana, Kierownica ze sterowaniem radia, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z 3,5 calowym kolorowym wyświetlaczem, Kontrola stanu technicznego bezpłatna - 5 lat, Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier uni, Listwa ozdobna, czarna, Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze czarnym błyszczącym, Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach, Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach, Ogranicznik prędkości, Osłony przeciwsłoneczne z oświetleniem, Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem, Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, podświetlane, z lusterkami, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie drugiego rzędu, Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz schowka na okulary, Oświetlenie pierwszego rzędu + schowek na okulary, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Poduszki bezpieczeństwa boczne i kurtynowe, Poduszki bezpieczeństwa przednie, Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik tylny z otworem na narty, Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje, Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem na narty, Port USB, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Półka zakrywająca przestrzeń bagażową, Schowek centralny na okulary nad głową, Siatka do mocowania bagażu, Spojler tylny z trzecim światłem Stop LED, Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, System ABS z elektroniczną kontrolą stabilizacji ESC i asystentem podjazdu HAC, System Bluetooth z obsługą komend głosowych, System Bluetooth z rozpoznawaniem głosowym, System informowania o odjechaniu poprzedzającego pojazdu (LVDA), System monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW), System multimedialny z 8" kolorowym ekranem dotykowym, DAB, Apple CarPlay, Android Auto, System ostrzegania o ruszeniu poprzedzającego pojazdu (LVDA), Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym, Szyby sterowane elektrycznie, z funkcją Auto Up-Down, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyty na napoje, Usługa assistance - 5 lat (obejmuje próbę naprawy pojazdu na miejscu), Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zagłówki tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny, Zamek centralny, alarm, Zderzak tylny z ozdobną listwą w kolorze chromu, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgienne przednie, Światła włączane automatycznie, Pakiet LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, NAVIGATOR 3	205/55 16 94V	4,5 mm
	lewe	DEBICA, NAVIGATOR 3	205/55 16 94V	4,5 mm
tylna	prawe	DEBICA, NAVIGATOR 3	205/55 16 94V	6,0 mm
	lewe	DEBICA, NAVIGATOR 3	205/55 16 94V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150

10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	WY	11.2
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
3	Pokrywa tylna	nieoryginalna naklejka	NA	0.3
4	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		
5	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	wgniecenie/odkształcenie, pęknięcie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - zdjęcie pogłądowe 1



Fot. 40

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Próg P - Inne 1



Fot. 44
Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 45
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 48

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Tapicerka drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1