

Wycena wartości

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	38/28/05/2026/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Albert Kaluźny
Przedmiot wyceny:	Koparko-ładowarka CAT 428C
Nr fabryczny:	2CR21562
Data sporządzenia wyceny:	05-06-2026
Wartość rynkowa (zakup):	



Treść wyceny

W dniu 01-06-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 38/28/05/2026/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Rafał Sypułek. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest Koparko-ładowarka CAT 428C będąca maszyną roboczą z grupy maszyn Budowlanych.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Produkt:	Koparko-ładowarka
Producent:	CAT
Model:	428C
Rok budowy:	2001
Nr fabryczny:	2CR21562
Czas pracy:	23227h
Masa własna:	9700 kg
Moc silnika:	55.5kW
Wymiary:	5,7x3.75x2.4m
Ogumienie:	Przód: Camso SLR4 12.5/80 R18 Tył: Ozka KNK50 16.9 R28
Wyposażenie:	- oświetlenie robocze - podpory tylne - radioodtwarzacz - fotel operatora zawieszony pneumatycznie - łyżka przednia otwierana - łyżka tylna

Wynik oględzin

Przedmiot znajduje się w budynku zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

Podczas oględzin operator przeprowadził symulację ruchów roboczych bez obciążenia. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń i wad podczas pracy w warunkach roboczych. Stwierdzono typowe uszkodzenia eksploatacyjne, takie jak powierzchniowe zarysowania elementów konstrukcyjnych, odpryski powłoki lakierowej, czy miejscowe zabrudzenia.

A ponadto stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

- elementy obłachowania – ogniska korozji
- łyżka przód – brak zębów

- łyżka tył – brak zębów
- fotel operatora – rozerwany
- przewody hydrauliczne spękane
- stopień L – odkształcony
- nadkole tylne L – odkształcone
- siłownik przedni P – zapoczenia olejowe
- drzwi P – korozja perforacyjna

Szczegółowy stan techniczny maszyny został udokumentowany w załączonej dokumentacji fotograficznej. Tabliczka znamionowa jest czytelna, zawiera oznaczenie CE, które potwierdza, że maszyna spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa oraz dyrektyw unijnych i może być wprowadzona do obrotu oraz użytkowania na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny. Zaleca się weryfikację stanu technicznego przez wyspecjalizowany serwis.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.



























