

## Wycena wartości

<b>Zamawiający wycenę:</b>	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
<b>Numer zlecenia:</b>	116/01/06/2026/CarArena STANDARD
<b>Wykonawca wyceny:</b>	Albert Kaluźny
<b>Przedmiot wyceny:</b>	Kompresor mobilny Compair C76 DLT0703
<b>Nr fabryczny:</b>	WCA1G071371390042
<b>Data sporządzenia wyceny:</b>	11-06-2026
<b>Wartość rynkowa (zakup):</b>	



## Treść wyceny

W dniu 09-06-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 116/01/06/2026/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Mirela Słomińska. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

## Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest kompresor mobilny Compair C76 DLT0703

## Dane identyfikacyjne i techniczne

<b>Produkt:</b>	Kompresor mobilny
<b>Producent:</b>	Compair C76 DLT0703
<b>Model:</b>	C76 DLT0703
<b>Rok budowy:</b>	2007
<b>Nr fabryczny:</b>	WCA1G071371390042
<b>Nr rejestracyjny:</b>	PO9707Y
<b>Data 1 rejestracji:</b>	05.10.2007
<b>Ważność badania technicznego:</b>	15.10.2026
<b>Czas pracy:</b>	98h
<b>Dopuszczalna masa całkowita:</b>	1300 kg
<b>Masa własna:</b>	1100
<b>Typ silnika:</b>	Cummins B3.3T AA
<b>Rodzaj zasilania:</b>	Diesel
<b>Moc silnika:</b>	61kW
<b>Maksymalne ciśnienie pracy:</b>	8 Bar
<b>Wymiary:</b>	3,62x1.7x1.44m
<b>Ogumienie:</b>	Security Road 2003 185 r14C

## Wynik oględzin

Przedmiot znajduje się w budynku zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

Podczas oględzin operator uruchomił kompresor z zewnętrznego źródła zasilania. Praca silnika stabilna/równomierna. Po krótkiej pracy silnika na manometrze zaobserwowano wzrost ciśnienia powietrza. Komora silnika sucha, bez widocznych zapoceń olejowych. Stwierdzono jedynie powierzchowne zakurzenie elementów osprzętu.

Stwierdzono typowe uszkodzenia eksploatacyjne, takie jak powierzchniowe zarysowania elementów konstrukcyjnych, odpryski powłoki lakierowej, czy miejscowe zabrudzenia.

Szczegółowy stan techniczny maszyny został udokumentowany w załączonej dokumentacji fotograficznej.

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Pojazd bez napędu własnego w związku z czym próby ruchowej nie wykonano. Istnieje ryzyko wykrycia wad i usterek podczas próby ruchowej.

Tabliczka znamionowa jest czytelna, zawiera oznaczenie CE, które potwierdza, że maszyna spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa oraz dyrektyw unijnych i może być wprowadzona do obrotu oraz użytkowania na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do oględzin okazano Dowód Rejestracyjny oraz świadectwo homologacji.

## **Podsumowanie**

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako dobry.

## **Wnioski**

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

## **Zastrzeżenia ograniczające**

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## **Załączniki**

Dokumentacja zdjęciowa.











