

Raport z oględzin pojazdu

| | | | |
|---------------|--|---------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 10274/3/26-15201 | Data raportu | 13-03-2026 |
| Rzeczoznawcy | Arthur Rusik mgr inż. Paweł Barszcz (WSP) | Data oględzin | 10-03-2026 |
| Nr zlecenia | PCM(DZS)/GDA/12076/26/02/13 | | Miejsce oględzin |
| | | | MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ... |

Dane pojazdu

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | W0VBE8ET3N8035724 |
| Marka, model | OPEL Astra V Sports Tourer 1... |
| Typ, wersja | Astra V 1.4 T Business Elegan... |
| Numer rejestracyjny | GD1C459 |
| Silnik (rodz./poj./moc) | benz./1342 ccm/107 kW |
| Stan licznika | 170 201 km |
| Data 1. rej./rok prod. | 08-03-2022/2022 |
| Data nast. bad. techn. | 26-02-2027 |
| Nadwozie | KOM 5/5 |
| Lakier | srebrny/2-warstwowy metalizowany |
| Skrzynia biegów | automatyczna |



Wyposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, Felgi aluminiowe 16, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy AGR z regulacją w 8 kierunkach, z elektryczną reg. lędźwiową i reg. długości siedziska, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kamera cofania z czujnikami parkowania przód i tył, Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwającym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lakier uni, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze czarnym, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowania do siatki w przedziale bagażowym, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe ozdobne chromowane, Spojler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, System Multimedia NAVI z nawigacją, Bluetooth, USB, 6 głośników, ekran dot. kol. 7", obsługa głosem, ACP, AA, System automatycznego sterowania zamkami drzwi i zapłonem Open&Start, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z układem utrzymania pasa ruchu, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, Szyba przednia akustyczna, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa łączona ze sztuczną skórą, czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner radia cyfrowego DAB, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wskaźnik odległości do pojazdu poprzedzającego z ostrzeganiem przed kolizją i aut. hamowania, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw naprawczy do opon, Zewnętrzne listwy wzdłuż okien bocznych, chromowane, czarne słupki dachowe, Światła do jazdy dziennej LED, Lakier metaliczny/brylantowy, Pakiet Zimowy 1, Szyby tylne przyciemniane

Ogumienie

| Oś | Koło | Producent, typ | Rozmiar | Profil zmierzony |
|----------|-------|-------------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | FALKEN, HS02 | 205/55 R16 91H | 9,0 mm |
| | lewe | FALKEN, HS02 | 205/55 R16 91H | 9,0 mm |
| tylna | prawe | FIRESTONE, WINTERHAWK 4 | 205/55 R16 91T | 6,5 mm |
| | lewe | FIRESTONE, WINTERHAWK 4 | 205/55 R16 91T | 6,5 mm |

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---|--|
| 1 | Pokrywa komory silnika | do 150 |
| 2 | Błotnik przedni lewy | do 150 |
| 3 | Błotnik przedni prawy | do 150 |
| 4 | Słupek przedni lewy | do 150 |
| 5 | Słupek przedni prawy | do 150 |
| 6 | Słupek środkowy lewy | do 150 |
| 7 | Słupek środkowy prawy | do 150 |
| 8 | Próg lewy | do 150 |
| 9 | Próg prawy | do 150 |
| 10 | Dach | do 150 |
| 11 | Drzwi przednie lewe | do 150 |
| 12 | Drzwi tylne lewe | do 150 |
| 13 | Drzwi tylne prawe | do 150 |
| 14 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150 |
| 15 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150 |
| 16 | Pokrywa bagażnika | do 150 |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|----------------------|--|
| 1 | Drzwi przednie prawe | 150 - 200 |

Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---|----------------------|-----------|---------------|
| 1 | Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej | pęknięcie/rozerwanie | WY | 0.2 |
| 2 | Szyba przednia barwiona | pęknięcie | WY | 1.8 |
| 3 | Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia | | WY | |
| 4 | Podkładki dystansujące szyby przedniej | | WY | |
| 5 | Uszczelka wew. drzwi tylnych L | pęknięcie/rozerwanie | WY | 0.3 |
| 6 | Tarcza koła aluminiowa przód R | zarysowanie | WY | 0.4 |
| 7 | Tapicerka siedziska 1.rząd R | zabrudzenie | NA | |
| 8 | Dach | odpryski lakieru | | |
| 9 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R | odpryski lakieru | | |
| 10 | Oslona lusterka zewnętrznego L | zarysowanie | | |
| 11 | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L | odpryski lakieru | | |
| 12 | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R | wgniecenie | | |
| 13 | Próg L | zarysowanie | | |
| 14 | Okładzina zderzaka tylnego | odpryski lakieru | | |
| 15 | Błotnik tylny L | wgniecenie | | |
| 16 | Błotnik tylny R | wgniecenie | | |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 12
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 34

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 46

Uszczelka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1