

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215767/7/25-11401	Data raportu	21-07-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Andrzej Szymkowiak mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	18-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/52301/25/07/16	Miejsce oględzin	MM CARS WROCLAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YV1UZBMVDM1850537
Marka, model	VOLVO XC60 17-21
Typ, wersja	XC60 T8 AWD Plug-In Hybrid I...
Numer rejestracyjny	WD4526P
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1969 ccm/236 kW
Stan licznika	74 068 km
Data 1. rej./rok prod.	22-04-2021/2021
Data nast. bad. techn.	22-04-2024
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, AQS - System poprawy jakości powietrza w kabinie, Airbag chroniący kolana kierowcy, Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu, Android Auto i Apple Carplay, Blokada schowka, centralna, CTC - kontrola trakcji w zakręcie, Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu, Drive Mode - Regulacja trybów jazdy, Driver Alert Control - układ ostrzegający o dekoncentracji kierowcy, Dywaniki tekstylne, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (otwieranie/zamykanie), Felgi aluminiowe 19, 10-ramienne Diamond Cut Black z ogumieniem 235/55, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotele pochłaniające energię zderzenia, Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z regulowanym podparciem ud, Funkcja Auto Hold, Gałka zmiany biegów ze szkła kryształowego Orrefors, Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej, Gniazdo USB (x2), Hamulec postojowy, elektryczny, Immobilizer, Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60, Keyless entry - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika, Kierownica skórzana z elementami wykończeniowymi z aluminium, Kierownica ze sterowaniem audio, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Komputer pokładowy, Końcówki wydechu - zintegrowane, podwójne, Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Nawigacja Sensus, Obrotowa szyba bocznych metalowe, jasne, Ogrzewanie postojowe, Oświetlenia wnętrza poziom III, Panel przyrządów z szynami, Podłokietnik tylny z uchwytem na kubki i schowkiem, Podłokietnik z przodu, Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, RSC - układ stabilizacji przechyłu, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Relingi dachowe - srebrne, Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych, Roleta bagażnika półautomatyczna, SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego, Sensus Connect Infotainment System wraz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, Siatka bagażowa na tunelu środkowym, Stylistyka nadwozia Inscription, System audio High Performance Sound (wyświetlacz 9", 8 głośników), System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami, Tapicerka skórzana (Charcoal), Tempomat, Tuner radia cyfrowego DAB, Udostępnianie połączenia internetowego poprzez Wi-Fi lub Bluetooth, Układ wspomagania hamowania City Safety, Usługa Volvo On Call, WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wykończenie wnętrza w aluminium Iron Ore, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi, Zagłówki tylne składane elektrycznie, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zwalnianie pedału hamulca, Światła przeciwmgielne LED, Funkcja masażu w fotelach przednich, Lakier metalik, Pakiet Climate, Pakiet Driver Assist, Pakiet Lounge, Pakiet Power Seats, Szyby tylne przyciemniane, Ładowarka indukcyjna do smartfona

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	235/55 19 105V	3,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	235/55 19 105V	3,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	235/55 19 105V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	235/55 19 105V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150

12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.6
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
4	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
8	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
9	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		
10	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		
11	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	wgniecenie/odkształcenie, pęknięcie		
12	Opona przód R	zarysowanie, ubytki materiału		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Przewód ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa




Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 48
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Tapicerka drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52
Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1