

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	211290/10/25-3705	Data raportu	29-10-2025
Rzeczoznawca	Arthur Rusik	Data oględzin	27-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/80872/25/10/21	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SJNTAAJ12U1003732
Marka, model	NISSAN Qashqai 21-24
Typ, wersja	Qashqai 1.3 DIG-T mHEV N-C...
Numer rejestracyjny	WD7356P
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/116 kW
Stan licznika	92 819 km
Data 1. rej./rok prod.	08-07-2021/2021
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli), Antena - pletwa rekina, Asystent przejazdu przez skrzyżowanie, Asystent zmiany pasa ruchu, Asystent świateł drogowych, Automatem włączanie świateł awaryjnych, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujniki parkowania, przód, Czujniki parkowania, tył, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB (x2), Gniazdo USB z tyłu (x2), Hamulec postojowy - elektryczny, Hill Start Assist - system wspomagający wjazd na wzniesienie z funkcją Auto Hold, Interfejs Bluetooth, Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą, Kierownica wielofunkcyjna, Klamka zewnętrzna z przyciskiem, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, Konsola centralna i boczki drzwi wykończone skórą ekologiczną, Koło zapasowe - dojazdowe, LSD - mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, Lakier uni, Lampy przednie w technologii Bi-LED, Lampy tylne w technologii LED, Listwa bagażnika, chromowana, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Oświetlenie ambientowe konsoli centralnej, Oświetlenie bagażnika, podwójne, Podłoga bagażnika - ruchoma, Podłokietnik - tył, Półka bagażnika, Radio z tunerem DAB, System A-IVC z obsługą CRM, System I-Key z przyciskiem Start/Stop oraz dostępem bezkluczykowym, System audio z 6 głośnikami, System eCall, System interwencji w przypadku wykrycia pojazdu w martwym polu, System kamer 360, System nawigacji satelitarnej z ekranem 9", System ostrzegający o możliwej kolizji, System ostrzegający o ruchu w kierunku poprzecznym (CTA), System ostrzegania i interwencji przy niezamierzonej zmianie pasa ruchu, System regulowania prędkości, inteligentny, System rozpoznawania znaków drogowych, System stabilizacji toru jazdy przyczepy, System wykrywania pieszych/rowerzystów, System zapobiegania kolizjom podczas cofania, Szyby boczne elektrycznie regulowane z przodu i z tyłu, Szyby przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat aktywny, inteligentny, Tylna kanapa dzielona 60/40, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył, Uchwyty do mocowania bagażu (6x), Uchwyty na kubki z przodu, Uchwyty na kubki z tyłu, VDC - System kontroli trakcji, Wlew paliwa, bezkorkowy, Wybór charakterystyki trybu jazdy, Wykończenie deski rozdzielczej miękkim materiałem w miejscu styku z kolanami kierowcy, Zegary cyfrowe TFT 12,3", Światła do jazdy dziennej LED, Lakier metalik, Pakiet Komfort, Pakiet Stylistyczny +, Pakiet Zimowy, Hak holowniczy wypinany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 5	235/50 19 99V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 5	235/50 19 99V	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 5	235/50 19 99V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 5	235/50 19 99V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 3), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Emblemat (monogram)	zarysowanie	WY	0.2
2	Pokrywa ozdobna koła tył R	brak	WY	0.2
3	Tapicerka drzwi, przód R	rozerwanie	WY	0.3
4	Oslona lusterka zewnętrznego L	zarysowanie	NA	0.2
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie	NA	0.3
6	Klamka zewnętrzna drzwi tylnych L	zarysowanie	NA	0.2
7	Nakładka zderzaka tylnego, góra	odpryski lakieru	NA	0.3
8	Pokrywa tylna	odpryski lakieru	NA	0.3
9	Zaślepka cylindra zamka L	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe




Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 30
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Zdjęcie do protokołu



Fot. 32
Kołpak tylny P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Emblemat tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 34
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 36
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1