

Nr zlecenia DEKRA: PKOM(DZS)/GDA/29713/26/04/03  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 03-04-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**  
WS PKO Masterlease  
PKO Masterlease-DZS  
Polanki 4, Gdańsk

**Rzecznawca:**  
**Arthur Rusik**  
DEKRA Polska - O. Gdańsk

## Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	<b>SUZUKI, Swift 20-24, Swift 1.2 Dualjet SHVS Premium</b>				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1197	83/61	manualna	119 041	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WD8128P	JSAAZCA3S00528848		21-07-2021/2021	05-07-2026	srebrny/METALIK

**Data oględzin:** 15-04-2026

**Miejsce oględzin:**

katarzyna.jankowska@grupamakurat.pl83-330  
Pępowo, ul. Gdańska 62  
83-330 Babi Dół

### Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Lusterka prawe i lewe ust. mech., Obrotomierz, Skrzynia manualna, 5-biegowa, Szyby atermiczne, Światła przeciwmgielne.

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO	175/65 15 84T	7,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO	175/65 15 84T	7,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO	175/65 15 84T	8,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO	175/65 15 84T	8,0 mm

### Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (25% - 50%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

### Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

24611 4 głośnik

40000 ABS  
40801 asystent hamowania  
18604 automatyczne włączanie świateł mijania / czujnik światła  
70308 elektroniczny program stabilizacji (ESP)  
29200 filtr kabinowy: filtr pyłkowy  
32704 fotel przód lewy z regulowaną wysokością  
38106 immobilizer (elektroniczny)  
24808 instalacja głośnomówiąca Bluetooth  
37107 instalacja ostrzegająca dla pasa bezpieczeństwa  
69009 kierownica (skóra)  
36404 klamki drzwi na zewnątrz kolor nadwozia  
35206 klamki drzwi wewnątrz chromowane  
28900 klimatyzacja  
69503 kolumna kierownicy (kierownica) z regulowaną wysokością  
27020 konsola środkowa z schowek  
15807 lusterko zewnętrzne kolor nadwozia  
15102 lusterko zewnętrzne ogrzewany  
15106 lusterko zewnętrzne ustawiany elektrycznie  
10005 nadwozie: 5-drzw.  
37300 napinacz pasa  
43702 obręcz stalowe 5x15  
24401 obsługa systemu audio na kierownicy  
33508 oparcie fotela tylnego dzielony / składany  
56607 opona 175/65 R15 ..T  
22000 oszklenie przyciemn.  
27400 osłona bagażnika / roleta  
37902 osłony przeciwsłoneczne z lusterko  
35001 podnośnik szyby elektryczny przód  
26911 poduszka powietrzna pasażera wyłączany  
26902 poduszka powietrzna strona kierowcy/pasażera i poduszka powietrzna boczna przód  
75005 przekładnia 5-biegowa  
25010 przyłącze USB  
18020 reflektor LED  
70600 rodzaj napędu: napęd przedni  
00020 Suzuki Czasy blacharskie  
40799 system asystentów jazdy: asystent hamulca awaryjnego (RBS)  
24013 system audio: radio z odtwarzacz CD (z możliwością odtwarzania MP3)  
25903 system kontroli ciśnienia w ogumieniu  
38908 uchwyt na napoje  
25602 wskaźnik wielofunkcyjny  
69800 wspom. ukł. kierowniczego  
36700 zabezpieczenie przed skutkami uderzenia bocznego  
34801 zagłówki przód  
34805 zagłówki tył  
35301 zamek centralny z pilot zdalnego sterowania  
39308 zamocowania Isofix dla fotelik dziecięcy na fotel tylny  
35501 zdalne odryglowanie pokrywa wlewu paliwa  
18913 światła do jazdy dziennej LED

Koło zapasowe

### **Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny**

Nadwozie zakurzone

### **Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 300

**Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba PRZ		pęknięcie	
2	Zderzak TYŁ		deformacja	
3	Przygotowanie do lak. / normalia		Inne	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik TP		deformacja, zarysowanie	
2	Drzwi P P		zarysowanie	
3	Drzwi T P		zarysowanie	
4	Zderzak PRZ		zarysowanie	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi P L		odpryski lakieru	
2	Drzwi T L		wgniecenie	

**Uwagi końcowe**

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa



**Fot. 20**  
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**  
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Koło zapasowe



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**  
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 30**  
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 32**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 34**  
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 36**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



**Fot. 38**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**  
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 40**  
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**  
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1