

Nr zlecenia DEKRA: PKOM(DZS)/GDA/29718/26/04/03
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 03-04-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
WS PKO Masterlease
PKO Masterlease-DZS
Polanki 4, Gdańsk

Rzecznawca:
Arthur Rusik
DEKRA Polska - O. Gdańsk

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	SUZUKI, Swift 20-24, Swift 1.2 Dualjet SHVS Premium				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1197	83/61	manualna	120 381	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WD8132P	JSAAZCA3S00528940		21-07-2021/2021	21-07-2026	srebrny/METALIK

Data oględzin: 15-04-2026

Miejsce oględzin:

katarzyna.jankowska@grupamakurat.pl83-330
Pępowo, ul. Gdańska 62
83-330 Babi Dół

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Lusterka prawe i lewe ust. mech., Obrotomierz, Skrzynia manualna, 5-biegowa, Szyby atermiczne, Światła przeciwmgielne.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	175/65 15 84T	5,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	175/65 15 84T	5,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	175/65 15 84T	5,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	175/65 15 84T	5,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (76% - 100%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

24611 4 głośnik

40000 ABS
40801 asystent hamowania
18604 automatyczne włączanie świateł mijania / czujnik światła
70308 elektroniczny program stabilizacji (ESP)
29200 filtr kabinowy: filtr pyłkowy
32704 fotel przód lewy z regulowaną wysokością
38106 immobilizer (elektroniczny)
24808 instalacja głośnomówiąca Bluetooth
37107 instalacja ostrzegająca dla pasa bezpieczeństwa
69009 kierownica (skóra)
36404 klamki drzwi na zewnątrz kolor nadwozia
35206 klamki drzwi wewnątrz chromowane
28900 klimatyzacja
69503 kolumna kierownicy (kierownica) z regulowaną wysokością
27020 konsola środkowa z schowek
15807 lusterko zewnętrzne kolor nadwozia
15102 lusterko zewnętrzne ogrzewany
15106 lusterko zewnętrzne ustawiany elektrycznie
10005 nadwozie: 5-drzw.
37300 napinacz pasa
43702 obręcz stalowe 5x15
24401 obsługa systemu audio na kierownicy
33508 oparcie fotela tylnego dzielony / składany
56607 opona 175/65 R15 ..T
22000 oszklenie przyciemn.
27400 osłona bagażnika / roleta
37902 osłony przeciwsłoneczne z lusterko
35001 podnośnik szyby elektryczny przód
26911 poduszka powietrzna pasażera wyłączany
26902 poduszka powietrzna strona kierowcy/pasażera i poduszka powietrzna boczna przód
75005 przekładnia 5-biegowa
25010 przyłącze USB
18020 reflektor LED
70600 rodzaj napędu: napęd przedni
00020 Suzuki Czasy blacharskie
40799 system asystentów jazdy: asystent hamulca awaryjnego (RBS)
24013 system audio: radio z odtwarzacz CD (z możliwością odtwarzania MP3)
25903 system kontroli ciśnienia w ogumieniu
38908 uchwyt na napoje
25602 wskaźnik wielofunkcyjny
69800 wspom. ukł. kierowniczego
36700 zabezpieczenie przed skutkami uderzenia bocznego
34801 zagłówki przód
34805 zagłówki tył
35301 zamek centralny z pilot zdalnego sterowania
39308 zamocowania Isofix dla fotelik dziecięcy na fotel tylny
35501 zdalne odryglowanie pokrywa wlewu paliwa
18913 światła do jazdy dziennej LED

Koło zapasowe

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nadwozie zakurzone

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeń
Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Kołpak PP		brak	
2	Szyba PRZ		pęknięcie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik TP		deformacja, zarysowanie	
2	Błotnik TL		wgniecenie, zarysowanie	
3	Błotnik PL		wgniecenie	
4	Drzwi T P		wgniecenie, zarysowanie	
5	Zderzak PRZ		zarysowanie	
6	Zderzak TYŁ		deformacja, zarysowanie	
7	Przygotowanie do lak. / normalia		Inne	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi P L		wgniecenie	
2	Drzwi T L		wgniecenie	
3	Słupek (B) L		wgniecenie	

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 34
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 36
Kołpak przedni P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50
Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1