

Nr zlecenia DEKRA: PKOM(DZS)/GDA/29904/26/04/03  
 Nr zlecenia/szkody:  
 Data zlecenia: 03-04-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**  
 WS PKO Masterlease  
 PKO Masterlease-DZS  
 Polanki 4, Gdańsk

**Rzeczoznawcy:**  
**mgr inż. Piotr Mirkowski**  
 DEKRA Polska - O. Gdańsk  
**mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)**  
 DEKRA Polska - współpraca O/Tarnobrzeg

## Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	<b>SUZUKI, Swift, Premium</b>				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1197	83/61	manualna	150 321	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WD7975P	JSAAZCA3S00528112		16-07-2021/2021	03-07-2026	srebrny/2-warstwowy metalizowany

**Data oględzin:** 15-04-2026

**Miejsce oględzin:**

katarzyna.jankowska@grupamakurat.pl83-330  
 Pępowo, ul. Gdańska 62  
 83-330 Babi Dół

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO	175/65 15 84T	8,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO	175/65 15 84T	8,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO	175/65 15 84T	8,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO	175/65 15 84T	8,0 mm

### Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (25% - 50%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - .), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

### Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

nadwozie zabrudzone farbą

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

**Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Reflektor PL		zarysowanie	
2	Zderzak TYŁ		pęknięcie	
3	Wykładzina podłogi		pęknięcie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik TP		inne	
2	Drzwi P L		odpryski lakieru, wgniecenie	
3	Drzwi T P		inne	
4	Lampa TP		inne	
5	Pokrywa		inne, zarysowanie	
6	Próg L		zarysowanie	
7	Szyba drzwi T P		inne	
8	Dach		inne, wgniecenie	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie karoserii			

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	PRZYGOTOWANIE DO LAKIEROWANIA			

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik PP		wgniecenie	
2	Drzwi T L		zarysowanie	

**Uwagi końcowe**

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa



**Fot. 20**  
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Koło zapasowe




**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód





DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 32**  
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 33**  
Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1




**Fot. 34**  
Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 35**  
Drzwi tylne P - Inne 1



**Fot. 36**  
Szyba boczna środkowa P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



**Fot. 38**

Lampa zespolona tylna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**


Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1




**Fot. 40**

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**  
Szyba tylna - Inne 1



**Fot. 42**  
Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 44**

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**  
Rama dachu P - Inne 1



**Fot. 46**  
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**  
Drzwi przed L - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 48**  
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**  
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 50**  
Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**  
Reflektor L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52**  
Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1