

## Wycena wartości

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Zamawiający wycenę:</b>       | CAR ARENA<br>Budowlanych 7, 62-081 Baranowo |
| <b>Numer zlecenia:</b>           | 35/27/05/2026/CarArena STANDARD             |
| <b>Wykonawca wyceny:</b>         | Albert Kaluźny                              |
| <b>Przedmiot wyceny:</b>         | Ładowarka kołowa Liebherr L514              |
| <b>Nr fabryczny:</b>             | VATZ1115CZB030413                           |
| <b>Data sporządzenia wyceny:</b> | 16-06-2026                                  |
| <b>Wartość rynkowa (zakup):</b>  |                                             |



## Treść wyceny

W dniu 01-06-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 35/27/05/2026/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Radosław Borkowski. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

## Przedmiot wyceny

Przedmiotem raportu jest ładowarka kołowa Liebherr L514

## Dane identyfikacyjne i techniczne

|                                   |                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa:</b>                     | Ładowarka kołowa                                                                                               |
| <b>Producent:</b>                 | Liebherr                                                                                                       |
| <b>Model:</b>                     | L514                                                                                                           |
| <b>Rok budowy:</b>                | 2012                                                                                                           |
| <b>Nr fabryczny:</b>              | VATZ1115CZB030413                                                                                              |
| <b>Czas pracy:</b>                | Brak danych                                                                                                    |
| <b>Moc silnika:</b>               | Około 72kW                                                                                                     |
| <b>Rodzaj zasilania:</b>          | Diesel                                                                                                         |
| <b>Maksymalna wysokość zwalū:</b> | 4.92m                                                                                                          |
| <b>Wymiary:</b>                   | 6,41x3,02x2,4m                                                                                                 |
| <b>WypoŹnienie:</b>               | Kabina<br>OŹwietlenie robocze<br>OŹwietlenie ostrzegawcze<br>ŁyŹka<br>Fotel operatora zawieszony pneumatycznie |

## Wynik oględzin

Maszynę uruchomiono, wykonano próbę ruchową w ograniczonym zakresie jazdy przód-tył. Układ napędowy, hamulcowy, kierowniczy sprawny, nie zaobserwowano nieprawidłowości. Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia, nie stwierdzono nieprawidłowości. Istnieje ryzyko wystąpienia niesprawności podczas pracy pod obciążeniem. Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zarysowań czy odprysków lakieru. Uszkodzenia i odstępstwa od stanu normatywnego zobrazowane w dokumentacji zdjęciowej.

Podczas oględzin nie zidentyfikowano tabliczki znamionowej.

Rok produkcji przyjęto na podstawie tabliczki znamionowej wyposażenia ładowarki.

Brak możliwości odczytu czasu pracy. Na tablicy rozdzielczej wyświetlają się błędy: E3015 oraz E601D. Zaleca się weryfikację przez wyspecjalizowany serwis.

Stan wizualny maszyny określa się jako dobry.

Podczas oględzin nie okazano żadnej dokumentacji.

## **Podsumowanie**

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako dobry.

## **Wnioski**

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

## **Zastrzeżenia ograniczające**

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## **Załączniki**

Dokumentacja zdjęciowa.























