

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217278/12/25-11401	Data raportu	01-12-2025
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	27-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/91701/25/11/25	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>VF72RHNPMMN4226732</b>
Marka, model	CITROEN C3 Aircross 21-24
Typ, wersja	C3 Aircross 1.2 PureTech Shin...
Numer rejestracyjny	PY96580
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/81 kW
Stan licznika	74 404 km
Data 1. rej./rok prod.	02-08-2022/2022
Data nast. bad. techn.	02-08-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



### Wyposażenie pojazdu

ABS, ADML - Dostęp i uruchamianie bezkluczykowe, AFU - system wspomagania hamowania awaryjnego, Alarm niezamierzonego przekroczenia linii, Asystent ruszania na wzniesieniach, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania, Citroën Connect NAVI 3D: Bluetooth, nawigacja, 6 głośników, ekran 9 cali, USB, DAB, Mirror Screen, Coffee Brake Alert, Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki przednie), Czujnik zmierzchu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dach bi-ton - czarny, ESP + ASR, Felgi aluminiowe 17 Origami Diamond Cut z ogumieniem 215/50, Fotel kierowcy regulowany na wysokość, Fotel pasażera składany w stół, Gniazdo 12V w drugim rzędzie, Kanapa tylna przesuwana i uchylna z otwieranym podłokietnikiem z tunelem na narty, Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Kierownica skórzana, Kieszenie w obiciach drzwi z przodu i z tyłu, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Kluczyk z pilotem (x1) oraz podstawowy (x1) - 3 przyciski, Komputer pokładowy, Kontrola ciśnienia w ogumieniu, Lampy tylne 3D z żarówkami, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka zewnętrzne podgrzewane, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie), Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie wnętrza z przodu LED, Pakiet kolorystyczny Shiny Black (lusterka, zderzaki, chromowa dekoracja słupka), Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne czołowe, Poduszki powietrzne kurtynowe, Podłoga bagażnika, dwupoziomowa, Podłokietnik fotela kierowcy, regulowany, REF - elektroniczny system rozdziału siły hamowania, Reflektory główne ECOLED, Relingi dachowe wzdłużne Noir Onyx brillant, Schowek na rękawiczki w konsoli centralnej, zamykany, System hamowania awaryjnego - Active Safety Brake, System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, Szyby boczne barwione, Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, sekwencyjne, antyprzytrząskowe, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa z elementami skóry syntetycznej Metropolitan Graphite, Tarcze hamulcowe wentylowane z przodu, tarcze hamulcowe z tyłu, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył, Uchwyty na kubki w konsoli centralnej z przodu, Wspomaganie kierownicy, Zabezpieczenie mechaniczne przed otwarciem drzwi tylnych przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym, białymi wskazówkami i chromowanymi dekoracjami, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów, Dach bi-ton - biały, Lakier metalik, System monitorowania uwagi kierowcy + asystent świateł drogowych, Zasłony przeciwsłoneczne, Zestaw HI FI

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	TROCMOX, ALL SEASON	215/50 17 95W	5,0 mm
	lewe	TROCMOX, ALL SEASON	215/50 17 95W	5,0 mm
tylna	prawe	TROCMOX, ALL SEASON	215/50 17 95W	6,0 mm
	lewe	TROCMOX, ALL SEASON	215/50 17 95W	6,0 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

**Stwierdzone uszkodzenia**

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wyłumienie góra(od strony sil.)	rozerwanie, ubytki materiału	WY	0.2
2	Okiadżina zderzaka tylnego	zarysowanie	WY	2.2
3	Listwa ochronna ściany bocznej L	zarysowanie, ubytki materiału	WY	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
5	Błotnik tylny L	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Błotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
10	Listwa ochronna nadkola (drzwi tylnych) L	zarysowanie		
11	Zderzak, róg R	rysa/odprysk		
12	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
13	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa



**Fot. 20**  
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 25**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 26**  
Spód pojazdu tył




**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



Fot. 29

Książka serwisowa – dane



Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**  
Zestaw naprawczy koła



**Fot. 32**  
Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 34**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 36**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 38**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**  
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 42**  
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 46**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 48**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1