

Nr zlecenia DEKRA: PKOM(DZS)/GDA/30691/26/04/08
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 08-04-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
 WS PKO Masterlease
 PKO Masterlease-DZS
 Polanki 4, Gdańsk

Rzecznawca:
Maciej Gruszczyński
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	TOYOTA, Proace City Verso 20-, Proace City Verso 1.5 D-4D L1 Comb				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1499	102/75	manualna	124 501	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WD3686S	YARECYHT2GJ976305		18-01-2022/2021	18-01-2027	biały/2-warstwowy uni

Data oględzin: 15-04-2026

Miejsce oględzin:

automarket Wola Warszawa (CFM)
 AUTOMARKET WOLA, PRYMASA
 TYSIĄCLECIA 103, 01-424 WARSZAWA
 01-424 Warszawa

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK. 4	205/60 16 96H	3,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK. 4	205/60 16 96H	3,5 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK. 4	205/60 16 96H	4,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK. 4	205/60 16 96H	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Wyposażenie wg. DAT:
 33905 2. rząd siedzeń z kanapa tylna
 33924 2. rząd siedzeń z kanapa tylna dzielony/składany
 40000 ABS
 40801 asystent hamowania
 24050 DAB-Tuner (odbiór radiowy cyfrowy)
 36206 drzwi przesuwne lewy z oszklenie

36208 drzwi przesuwne prawy z oszklenie
40307 elektr. rozdział sił hamowania
70507 elektroniczny program stabilizacji z ASR (VSC z TRC)
77602 filtr cząstek stałych
33104 fotel pasażera
32704 fotel przód lewy z regulowaną wysokością
24703 instalacja głośnomówiąca z wyciszenie systemu audio
37107 instalacja ostrzegająca dla pasa bezpieczeństwa przód
37110 instalacja ostrzegająca dla pasa bezpieczeństwa tył
25027 interfejs uniwersalny (złącze USB/iPod/AUX)
10009 karoseria/nadwozie: kombi
28900 klimatyzacja
37708 lampki do czytania przód
37900 lusterko wewnętrzne przygaszalne
15200 lusterko zewnętrzne elektrycznie regul. i ogrzewane
44103 obręcze stalowe 6,5x16
27605 oddzielenie przestrzeni bagażowej (sieć)
23094 okno boczne komora ładunkowa / przedział pasażerski przód
(2. rząd siedzeń) odchylany
60501 opona 205/60 R16 ..H
22020 oszklenie 2./3. rząd
27400 osłona bagażnika / roleta
35001 podnośnik szyby elektryczny przód
26903 poduszka powietrzna boczna przód
26906 poduszka powietrzna boczna tył
26803 poduszka powietrzna strona kierowcy/pasażera
26901 poduszki powietrzne kurtynowe
70600 rodzaj napędu: napęd przedni
71545 rozstaw osi 2785 mm
27104 schowek przez fotel kierowcy i przedniego pasażera
(podsufitka)
77601 Stop&Go-System (TSGS)
42940 system asystentów jazdy: aktywny asystent utrzymywania
toru jazdy (Wspomaganie układu kierowniczego)
42907 system asystentów jazdy: asystent utrzymywania toru jazdy
(LDA)
42926 system asystentów jazdy: czujnik wykrywania zmęczenia
70603 system asystentów jazdy: kontrola ruszania pod górę (HAC)
40798 system asystentów jazdy: Niezależna funkcja hamowania
awaryjnego (AEB)
40962 system asystentów jazdy: Pre-Collision-System (PCS)
18680 system asystentów jazdy: rozpoznawanie znaków drogowych
(RSA)
24904 system asystentów jazdy: system bezpieczeństwa Toyota
Connect z automatyczny telefon awaryjny (eCall)
40955 system asystentów jazdy: system ostrzegania o kolizji
(Forward Collision Warning, FCW)
24000 system audio: radio
34301 system fotelika dziecięcego Isofix
25903 system kontroli ciśnienia w ogumieniu
22800 szyba tylna ogrzewany
37213 Toyota Safety Sense
36002 tylne drzwi skrzydłowe z oszklenie
26712 układ ogranicznika prędkości
26708 układ regulacji prędkości jazdy (tempomat)
69802 wspom. ukł. kierowniczego elektryczny
19300 wycieraczka szyby tylnej
34106 wyposażenie w fotele: 5-miejscowy
25611 wyświetlacz wielofunkcyjny (TFT)
35301 zamek centralny z pilot zdalnego sterowania
77548 Zbiornik mocznika (AdBlue)
68802 zestaw do naprawy opon

00695 AV sterujący kodowanie B0POA
 99040 AV sterujący kombi oszklony
 77274 o niskiej emisji substancji szkodliwych wg normy emisji spalin Euro 6d
 24049 odbiór radiowy cyfrowy
 26805 poduszki powietrzne kurtynowe tył
 00895 poj. bez asystent parkowania (panoramiczny pomoc)
 75205 przekładnia 6-biegowa
 39404 półka pod dachem w kabinie (Modubox)
 37836 schowek na rękawiczki góra i u dołu, z pokrywa
 83107 silnik 1,5 l - 75 kW D-4D
 39252 uchwył dźwigni zmiany biegów sztuczna skóra z wkładka chromowana
 26764 układ regulacji prędkości jazdy (tempomat) obejmuje układ ogranicznika prędkości (programowalny)
 21330 zderzak przód dwukolorowy / tył standard

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200

W zakresie do 300 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik TP		wgniecenie	
2	Słupek (A) PL		odpryski lakieru	
3	Zderzak PRZ		odpryski lakieru	

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 32

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1