

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	11659/6/26-15201	Data raportu	05-06-2026
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	14-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/38226/26/05/04	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SALCA2BN8LH852058
Marka, model	LAND ROVER Discovery Sport...
Typ, wersja	Discovery Sport 2.0 D150 aut
Numer rejestracyjny	WD6679R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1999 ccm/110 kW
Stan licznika	138 453 km
Data 1. rej./rok prod.	07-01-2020/2019
Data nast. bad. techn.	13-05-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

1. Wyposażenie opcjonalne, w trakcie edycji, 1. Wyposażenie standardowe, w trakcie edycji, All Terrain Progress Control (ATPC), Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Start Assist), Autonomiczny system awaryjnego hamowania, Bluetooth, Czujnik parkowania - przód i tył, Dach w kolorze nadwozia, Felgi aluminiowe 17, 10-ramienne (wzór 1005) Dark Grey Satin z ogumieniem, Fotele przednie regulowane manualnie w 8 kierunkach, Gniazdo USB Charge i 12 V w 1. rzędzie, gniazdo 12 V w 2. rzędzie, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kanapa tylna dzielona 60/40, Kierownica skórzana, Klimatyzacja - nawiewy dla pasażerów z tyłu, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Lakier uni, Lampy przednie LED, Lampy przednie poziomowane manualnie, Lusterko wsteczne przyciemniane manualnie, Oświetlenie wnętrza LED, Podsufitka w kolorze Light Oyster, Podłokietnik w konsoli centralnej, Remote (usługa), System Terrain Response 2, System kontroli zjazdu (Hill Descent Control), System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System monitorujący kondycję kierowcy, System wspomagający utrzymanie pasa jazdy po którym porusza się samochód, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX na przednim siedzeniu pasażera do mocowania dwóch fotelików dziecięcych, Uchwyty ISOFIX, tył, Wycieraczki z czujnikiem deszczu, Wykończenie wnętrza Gloss Black (dotyczy drzwi), Wyświetlacz Touch Pro 10 cali, Zasłonki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, Zawieszenie sprężynowe, Zegary analogowe z centralnie umieszczonym kolorowym wyświetlaczem, Zestaw audio Sound System, Zestaw do naprawy opon Land Rover, Dywaniki podłogowe Premium, Fotele przednie podgrzewane, regulowane manualnie w 8 kierunkach, Klimatyzacja - przyciski do kontroli temperatury dla drugiego rzędu siedzeń, System do ładowania telefonu bezprzewodowo

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION WINTER	235/65 17 104H	2,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION WINTER	235/65 17 104H	2,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION WINTER	235/65 17 104H	3,5 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION WINTER	235/65 17 104H	3,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200
2	Drzwi tylne prawe	150 - 200
3	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. str. 2



Fot. 34
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawy koła



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 40

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1