

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12276/6/26-23300	Data raportu	08-06-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski inż. Józef Orłowski	Data oględzin	25-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/45327/26/05/20	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAH2514AKJ096258
Marka, model	HYUNDAI i30 17-20
Typ, wersja	i30 1.4 Comfort
Numer rejestracyjny	GD308TN
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1368 ccm/74 kW
Stan licznika	39 989 km
Data 1. rej./rok prod.	20-05-2019/2019
Data nast. bad. techn.	21-05-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	beżowy/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Alarm, Blokada drzwi tylnych, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Daszki przeciwsłoneczne z podświetleniem, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji, Elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Elektryczne szyby z czujnikiem zabezpieczającym przed przycisnięciem, Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją podparcia lędźwiowego, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Grill przedni z elementami chromowanymi, HAC - system kontroli podjazdu, Instalacja radiowa + 6 głośników, Integracja z telefonem Apple/Android, Interfejs Bluetooth, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Kierownica ze sterowaniem radia, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne z satynowym wykończeniem, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa z jonizatorem i systemem odszraniania, Koło zapasowe - dojazdowe, LKAS - system utrzymania toru jazdy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lampy przednie projekcyjne (mijania i drogowe), Lampy z funkcją doświetlania zakrętów, statyczne, Listwy satynowe pod bocznymi szybami, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze czarnym błyszczącym, Mocowanie fotelików dziecięcych, Możliwość wyboru sportowego trybu pracy wspomaganie kierownicy, Podgrzewane fotele przednie i kierownica, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne boczne z przodu, Poduszki powietrzne kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem na narty, Radio z 8 calowym kolorowym ekranem dotykowym i kamerą cofania, Schowek centralny na okulary nad głową, Spojler dachowy, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System autonomicznego hamowania (Tryb Miejski), System kontroli poziomu uwagi kierowcy (DAA), Szyby regulowane elektrycznie, przód i tył, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną pasażera, Zamek centralny, Zestaw zegarów supervision z centralnym kolorowym wyświetlaczem 4,2, Światła automatyczne, Światła do jazdy dziennej LED, Światła drogowe inteligentne, Światła przeciwmgielne przednie, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO HP2	195/65 15 91H	5,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO HP2	195/65 15 91H	5,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO HP2	195/65 15 91H	6,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO HP2	195/65 15 91H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pojedyncze, pęknięcie/rozerwanie	WY	0.5
2	Okladzina zderzaka przedniego	liczne, rysa/odprysk	NA	2.3
3	Dach	pojedyncze, wgniecenie	NA	2.9
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	pojedyncze, wgniecenie	NA	1.1
5	Okladzina zderzaka tylnego	liczne, rysa/odprysk	NA	0.9
6	Błotnik przedni L	pojedyncze, , rysa/odprysk		
7	Pokrywa przednia	pojedyncze, , rysa/odprysk		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	pojedyncze, , wgniecenie, pojedyncze, , rysa/odprysk		
9	Uszczelka drzwi wewnętrz. L	pojedyncze, , wgniecenie		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	pojedyncze, , wgniecenie, pojedyncze, , rysa/odprysk		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	pojedyncze, , rysa/odprysk		
12	Błotnik tylny R	pojedyncze, , rysa/odprysk		
13	Pokrywa tylna	pojedyncze, , wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 52
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56
Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1