

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	11804/6/26-15201	Data raportu	11-06-2026
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	29-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/48289/26/05/25	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA PŁ.

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>VXKFBYHZTN1024908</b>
Marka, model	OPEL Astra VI Hatchback 21-26
Typ, wersja	Astra VI 1.5 CDTI Elegance S...
Numer rejestracyjny	WJ1419L
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/96 kW
Stan licznika	212 111 km
Data 1. rej./rok prod.	29-08-2022/2022
Data nast. bad. techn.	29-08-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



### Wyposażenie pojazdu

Automatyczne sterowanie światłami z czujnikiem tunelu, Bagażnik z podłogą regulowaną na wysokość Flex Floor, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Felgi aluminiowe 17", Admiral, z ogumieniem 225/45, Filtr przeciwpyłkowy i przeciwzapachowy, Fotel kierowcy AGR z 8-kierunkową regulacją manualną, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją lędźwiową w 4 kierunkach, Fotel pasażera z wysuwaną poduszką podudziową, Fotel pasażera z regulacją w 6 kierunkach, Fotele przednie ergonomiczne, Fotele przednie ogrzewane, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Immobilizer, Kamera cofania panoramiczna 180 stopni, Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40, Kanapa tylna z otwieranym podłokietnikiem, uchwyty na kubki, Kierownica ogrzewana, Kierownica sportowa pokryta skórą, spłaszczona u dołu, przyciski sterowania, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Lakier metaliczny, Tłoty Kult, Listwy w linii okien bocznych w kolorze srebrnym, Lusterka boczne elektrycznie: regulowane, składane i ogrzewane; obudowy w kolorze czarnym, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, bezramkowe, Oświetlenie wnętrza nastrojowe, 8 barw do wyboru, Poduszki przednie kierowcy i pasażera, boczne poduszki oraz kurtyny powietrzne w obu rzędach, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Reflektory EcoLED (światła do jazdy dziennej LED) z systemem sterowania światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne w technologii LED, System Multimedia Plus, DAB, USB, Bluetooth, ekran dotykowy 10" PurePanel, 6 głośników, OpelConnect, ACP, AA, System Start&Stop, System automatycznego sterowania zamkami drzwi przednich i zapłonem Open&Start, System monitorowania ciśnienia w oponach, System wykrywania zmęczenia kierowcy, System zaawansowany zapobiegania kolizji i hamowania awaryjnego z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, Szyba przednia podgrzewana, Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Szyby tylne boczne i tylna, przyciemniane, Tapicerka łączona materiał-skóra syntetyczna Isabella, Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control, Układ utrzymania na pasie ruchu, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Układ zaawansowany rozpoznawania znaków drogowych z funkcją dostosowania prędkości, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy 10", kolorowy, Zagłówki przednich foteli z regulacją 4-kierunkową, Zderzak przedni w stylizacji Elegance, Zestaw naprawczy do opon z kompresorem, Światła tylne LED, Alarm, Lakier metaliczny, Szary Vulkan, Przygotowanie pod koło zapasowe

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	225/45 17 94Y	4,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	225/45 17 94Y	5,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	225/45 17 94Y	4,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	225/45 17 94Y	4,0 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

**Stwierdzone uszkodzenia**

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	
3	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie	WY	0.6
4	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.6
5	Próg L	wgniecenie	NA	2
6	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	
7	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 18**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Tunel środkowy



**Fot. 20**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 22**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Bagażnik



**Fot. 24**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 26**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 28**


Tarcza hamulcowa tylna prawa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13  
Książka serwisowa – dane



Fot. 12  
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Dowód rej. str. 2



**Fot. 34**  
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Zestaw naprawczy koła



**Fot. 36**  
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 38**  
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**  
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 40**  
Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**  
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**  
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 44**

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 48**

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**  
Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 50**  
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**  
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 52**  
Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 54**

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1