

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	73/13/05/2026/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Albert Kaluźny
Przedmiot wyceny:	Ładowarka kołowa CAT 930K
Nr fabryczny:	CAT0930KERHN04419
Data sporządzenia wyceny:	01-06-2026r
Wartość rynkowa:	



Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 14-05-2026r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Sebastian Konopik w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 73/13/05/2026/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny.

Przedmiotem wyceny jest ładowarka kołowa CAT 930K będąca maszyną roboczą z grupy maszyn budowlanych..

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ładowarka kołowa
Producent:	CAT
Typ/model:	930K
Numer fabryczny:	CAT0930KERHN04419
Przebieg:	32000h(Deklarowany)
Rok produkcji:	Brak danych

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa własna:	Około 13800kg
Nominalne obciążenie graniczne:	3000kg
Prędkość jazdy:	39 km/h
Zewnętrzny promień skrętu:	5.945 m
Wymiary:	7,53x3,34x2,54m
Wyposażenie:	<ul style="list-style-type: none">- Kabina- Oświetlenie robocze- Oświetlenie ostrzegawcze- Fotel zawieszony pneumatycznie- Radioodtwarzacz- Kratownica szyby przedniej

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na otwartej przestrzeni, niezabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych. Z uwagi na brakujący akumulator nie było możliwe uruchomienie silnika, przeprowadzenie próby ruchowej ani weryfikacja działania systemów wymagających zasilania. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznyany, a istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

Według informacji uzyskanych od osoby okazującej w maszynie uszkodzeniu uległ silnik. Czas pracy przyjęto na podstawie deklaracji. Istnieje ryzyko wykrycia rozbieżności w rzeczywistym czasie pracy.

Wizualnie przedmiot w stanie pogorszonym posiadający zarysowania, zabrudzenia oraz ślady korozji. A ponadto:

- ogumienie - wyeksploatowane
- fotel operatora - rozerwany

- silnik – niesprawny
- tarcze kół – ogniska korozji
- pokrywa silnika, odkształcenia, zarysowania, ogniska korozji
- nadkole przednie L - rozerwane

Podczas oględzin brak możliwości odczytu danych z tabliczki znamionowej.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Dane techniczne opisane w tabeli powyżej przyjęto na podstawie informacji widniejących w wyspecjalizowanych witrynach internetowych

Do oględzin nie okazano żadnej dokumentacji.

Podsumowanie

Stan przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako pogorszony. Do dalszej eksploatacji wymagana jest weryfikacja stanu technicznego ładowarki przez wykwalifikowany serwis.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszą wycenę/opinię zastrzega, że:

- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.































