

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	433167/6/26-9573	Data raportu	11-06-2026
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik Jan Rybołowik	Data oględzin	21-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/43105/26/05/18	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>VF3CUHNZTJY132844</b>
Marka, model	PEUGEOT 2008 16-19
Typ, wersja	2008 1.2 Pure Tech Active S&...
Numer rejestracyjny	GD7H664
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/81 kW
Stan licznika	90 751 km
Data 1. rej./rok prod.	19-10-2018/2018
Data nast. bad. techn.	26-09-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czerwony/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



### Wyposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagania hamowania, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy, Czujnik ciśnienia w oponach, Dźwignia hamulca ręcznego wykończona skórą, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 16 z ogumieniem 195/60, Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości, Gniazda AUX i USB, Hill Assist, Immobilizer, Kierownica skórzana, 3-ramienna z chromowanym wykończeniem, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Kontrolki zapięcia pasów bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z funkcją ostrzegania o odpięciu pasów, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Oświetlenie bagażnika, Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami, ogranicznikami napięcia i regulacją wysokości mocowania, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami - tył, Radio z MP3 + 6 głośników, Relingi dachowe, Spoiler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa, Tempomat z organicznikiem prędkości, Tyłne oparcie składane, dzielone, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz kolorowy LCD 7-calowy, dotykowy, Zagłówki przednie i tyłne z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Zestaw głośnomówiący Bluetooth z funkcją przesyłania muzyki Streaming Audio, Światła LED do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, pakiet, Fotele przednie ogrzewane, Lakier metalizowany specjalny Czerwony Ultimate, Pakiet Active+, Pakiet Grip Control z felgami aluminiowymi R16, Pakiet Widoczność

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KLEBER, QUADRAXER 3	195/60 16 89H	7,0 mm
	lewe	KLEBER, QUADRAXER 3	195/60 16 89H	7,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, MULTISEASON	195/60 16 89H	6,5 mm
	lewe	FIRESTONE, MULTISEASON	195/60 16 89H	6,5 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Słupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150
5	Dach	do 150
6	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
7	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200
2	Słupek przedni lewy	150 - 200
3	Słupek przedni prawy	150 - 200
4	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 300
2	Błotnik przedni lewy	150 - 300
3	Drzwi przednie lewe	150 - 300
4	Drzwi przednie prawe	150 - 300

W zakresie do 500  $\mu\text{m}$ 

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [ $\mu\text{m}$ ]
1	Drzwi tylne lewe	300 - 500

W zakresie do 1000  $\mu\text{m}$ 

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [ $\mu\text{m}$ ]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	200 - 1000

**Stwierdzone uszkodzenia**

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Uszczelka wew. drzwi tylnych L	wgniecenie/odkształcenie, pęknięcie/rozerwanie	WY	0.7
2	Nakładka zderzaka przedniego, góra	innezaprawy lakiernicze	NA	0.5
3	Dach	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
4	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie		
5	Nakładka zderzaka tylnego, dół	rysa/odprysk		
6	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie		
7	Felga przednia R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa



**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**




**Fot. 35**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36**  
Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
Instrukcje



**Fot. 38**  
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**  
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 40**  
Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**  
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**  
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**  
Zderzak tylny cz dolna - Inne 1



**Fot. 46**  
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 48**

Uszczelka szyby drzwi tył L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Uszczelka szyby drzwi tyl L - Pęknięcie/rozerwanie 1