

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	433751/6/26-9573	Data raportu	16-06-2026
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	16-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/54345/26/06/12	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VECYHYCKJ528324
Marka, model	OPEL Combo Life 18-23
Typ, wersja	Combo Life 1.5 CDTI Elite S&S
Numer rejestracyjny	WD3573R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/75 kW
Stan licznika	206 845 km
Data 1. rej./rok prod.	23-05-2019/2018
Data nast. bad. techn.	05-06-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	beżowy/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

6 głośników, ABS z ESP oraz HSA, Asystent hamowania, Czujnik światła, Dach szklany, panoramiczny, Drzwi lewe przesuwne z ręcznie otwieranym oknem, Drzwi przesuwne prawe z otwieranym oknem, Drzwi tylne pojedyncze, otwierane do góry, z niezależnie otwieranym oknem, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektrycznie sterowane szyby przednie, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotele indywidualne (3) w 2. rzędzie składane, z mocowaniem fotelików ISOFIX, Kamera przednia Opel Eye rozpoznająca znaki ograniczenia prędkości, Kierownica podgrzewana pokryta perforowaną skórą, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne w kolorze srebrnym, Klimatyzacja sterowana manualnie, Lakier uni, Listwy boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej pasażera, Lusterko wsteczne światłoczułe, Poduszki powietrzne boczne przednie + kurtyny powietrzne, Przyciemniana szyba z tyłu i tylne boczne, Półka w przestrzeni bagażowej, sztywna, Radio IntelliLink RF700 Touch (wyśw. dotykowy 8-cali, USB, Bluetooth, Audio streaming, odtw. video), Reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, Relingi dachowe, Schowek nad bagażnikiem z centralną półką sufitową (zawiera lusterko światłoczułe wew.), Sterowanie radiem z kierownicy, System monitorowania ciśnienia w oponach, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szuflada pod fotelem pasażera, Tapicerka materiałowa łączona, ciemnoszara/brazowa, Tempomat, Układ aktywnego utrzymania pasa ruchu, Wyświetlacz graficzny 3.5" pomiędzy zegarami z komputerem pokładowym, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe R16, Lakier metalizowany lub perłowy, System multimedialny Navi PRO z nawigacją 3D (wyświetlacz dotykowy 8 cali, 6 głośników BT, USB)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	GAŁGUM, ALL SEASON	205/55 16 91H	6,0 mm
	lewo	GAŁGUM, ALL SEASON	205/55 16 91H	6,0 mm
tylna	prawo	GAŁGUM, ALL SEASON	205/55 16 91H	6,0 mm
	lewo	GAŁGUM, ALL SEASON	205/55 16 91H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wyłumienie (od strony sil.)	pęknięcie/rozerwanie	WY	2.2
2	Kołpak koła przód L	brak	WY	
3	Kołpak koła przód R	brak	WY	

4	Tapicerka siedziska 2.rząd L	pęknięcie/rozerwanie	WY	1.2
5	Uchwyt mocujący akumulator	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.4
6	Nakładka zderzaka przedniego, góra	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
7	Błotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
8	Poszycie drzwi przednich R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
9	Próg L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
10	Próg R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
11	Instrukcja obsługi	brak		
12	Tablica rejestracyjna przednia	wgniecenie/odkształcenie		
13	Listwa ozdobna zderzaka dół	rysa/odprysk		
14	Poszycie drzwi tylnych L	wgniecenie/odkształcenie		
15	Poszycie drzwi tylnych R	rysa/odprysk		
16	Zderzak, środek	rysa/odprysk		
17	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie		
18	Kierownica przystosowana do Airbag	zabrudzenie		
19	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		
20	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. str. 2



Fot. 34
Kluczki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Koło kierownicy - Inne 1



Fot. 56

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 58

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 60

Pas bezpieczeństwa przedni lewy - Inne 1