

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216051/8/25-11401	Data raportu	11-08-2025
Rzeczoznawcy	Emilian Wesołowski (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	08-08-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/56468/25/08/01	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZARPAHPN2N7D39104
Marka, model	ALFA ROMEO Stelvio 17-22
Typ, wersja	Stelvio 2.0 Turbo Sprint Q4 aut
Numer rejestracyjny	WE6J097
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1995 ccm/148 kW
Stan licznika	174 026 km
Data 1. rej./rok prod.	28-06-2022/2022
Data nast. bad. techn.	01-08-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czerwony/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Air Quality system, Akumulator mocniejszy, Aplikacja My Alfa z modulem zarządzającym, U-Connect Services, Czujnik deszczu, Czujnik informujący o niezapięciu pasów bezpieczeństwa, Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach, Czujnik zmierzchu automatycznie włączający reflektory, Czujniki parkowania przód i tył, Deska rozdzielcza i panele boczne drzwi, czarne, Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera, Drzwiczki paliwowe z elektryczną blokadą zamknięcia, Dysze przednich spryskiwaczy ogrzewane, Felgi aluminiowe 19", Design Silver Matt Grey, ogumienie letnie Klasy A, Fotele przednie regulowane manualnie w 6 kierunkach, Fotele przednie sportowe, Gniazdo zasilania o mocy 12V z przodu konsoli środkowej, Grill przedni w kolorze ciemnym, Inteligentne połączenie alarmowe, Izolacja NVH, Kamera cofania z dynamicznymi liniami, Kierownica sportowa i gałka skrzyni biegów obszyte skórą techniczną z wykończeniem soft-touch, Kłapa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana w 5 płaszczyznach, Kłapa bagażnika sterowana pilotem, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Kolpaczki pomiędzy śrubami w ciemnym wykończeniu, Końcówki rury wydechowej podwójne w ciemnym wykończeniu, Lakier pastelowy czerwony - Alfa Red, Listwa progowa chromowana z napisem Alfa Romeo, Lusterka boczne elektrochromatyczne, Lusterka boczne składane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, Manetki aluminiowe w kolumnie kierownicy do zmiany biegów, Mapa do nawigacji fabrycznej, Maty podłogowe, przód i tył, Nakładki na pedały - aluminiowe, Nawiew na tylny rząd siedzeń, Nawigacja Uconnect Nav z wyświetlaczem 8.8" (radio, MP3, Aux-in, Bluetooth, 3D Sat-Nav), Obrazowania szyb czarne, Osłona pod tylnym zderzakiem w ciemnym wykończeniu, Osłona wewnętrzna tylna wyciągana manualnie w bagażniku, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z lustrem i lampką, Otwieranie przednich drzwi bezkluczkowe - Keyless Entry, Oświetlenie zewnętrzne klamek drzwi, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne, Podświetlenie białe LED strefy stóp, wewnętrznych klamek drzwi oraz pod panelami drzwi, Port USB w centralnym tunelu, Port USBx2, tylne, Przyciski na ramionach kierownicy sterujące radiem i telefonem, Radio cyfrowe z systemem DAB, Reflektory Bi-ksenonowe 35W z funkcją AFS i DRL, Regulacja kierownicy na wysokość i głębokość, Schowki przednie (cup holder) w konsoli środkowej z wysuwaną i chowaną pokrywą, Spryskiwacze reflektorów, System AEB (Autonomous Emergency Brake) z czujnikiem ochrony pieszych, System ASR, System Alfa DNA z wyborem stylu jazdy (Dynamic, Normal, Advanced Efficiency), System Apple CarPlay oraz Android Auto, System Audio U-Connect z 8 głośnikami, System Start&Stop, System automatycznego włączania światła drogowych, System kontroli trakcji (ESC), System kontroli zjazdu, System monitorowania martwego pola, System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu, Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, Szyby tylne, boczne przeciśmienne, Tapicerka materiałowa z elementami soft-touch, Tempomat adaptacyjny, Uchwyty ISOFIX, Wnętrze w tonacji Belly Pan, Wnętrze wykończone w aluminium (konsola środkowa, klamki, deska rozdzielcza), Wyświetlacz 7 calowy TFT między zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw naprawczy Fix&Go, Ładowarka bezprzewodowa (PAD) pod łokietnikiem, Światła tylne w technologii LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL	235/55 19 105V	5,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL	235/55 19 105V	5,0 mm
tylna	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL	235/55 19 105V	3,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL	235/55 19 105V	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.4
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Nakładka zderzaka tylnego, dół	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie, ubytki materiału	WY	0.7
4	Światło odblaskowe L	pęknięcie, ubytki materiału	WY	
5	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
6	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
7	Pokrywa przednia			
8	Dach	wgniecenie/odkształcenie		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
10	Próg L	rysa/odprysk		
11	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk		
12	Ramię wycieraczki z piórem	rozerwanie		
13	Dźwignia zmiany kpl.	zarysowanie, pęknięcie		
14	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		
15	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie		
16	Dywaniki podłogi przód L	ubytki materiału		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Ramię wycieraczki tylnej - Inne 1



Fot. 44

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Łłotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Gałka dźwigni zmiany biegów - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3