

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	432700/6/26-9571	Data raportu	08-06-2026
Rzeczoznawca	Krzysztof Kalbarczyk	Data oględzin	29-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/48967/26/05/26	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>KMHLD81UAJU144745</b>
Marka, model	HYUNDAI i40 Wagon 18-19
Typ, wersja	i40 1.6 CRDi Premium DCT
Numer rejestracyjny	WD6343R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/100 kW
Stan licznika	167 936 km
Data 1. rej./rok prod.	30-11-2017/2017
Data nast. bad. techn.	27-09-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



### Wyposażenie pojazdu

ABS, Aktywne zagłówki - przód, Asystent hamowania, Asystent utrzymania pasa ruchu, Automatycznie włączające i wyłączające się światła drogowe, Blokada drzwi tylnych, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji, FCA - Ostrzeżenie o kolizjach czołowych, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 225/45, Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie w 10 kierunkach, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel kierowcy z pamięcią ustawień, Fotele przednie - elektrycznie regulowane, Fotele przednie - ogrzewane, Fotele przednie - wentylowane, Fotele przednie i tylne - ogrzewane, Gniazda USB + AUX, Gniazdo 12V, Grill przedni z elementami chromowanymi, HAC - system kontroli podjazdu, Hamulec postojowy - elektryczny, ISLW - System ostrzeżenia o znakach ograniczenia prędkości, Instalacja radiowa + 6 głośników, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierownica ze sterowaniem radia, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kluczyk zbliżeniowy, przycisk Start/Stop, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, Komputer pokładowy, Koło zapasowe - pełnowymiarowe, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lampy przednie adaptacyjne, Lampy przednie bi-ksenonowe, Listwy progowe - ozdobne, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Lusterka do makijażu, podświetlane, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, Możliwość wyboru sportowego trybu pracy wspomagania kierownicy, Nakładki na pedały, aluminiowe, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne boczne z przodu, Poduszki powietrzne boczne z tyłu, Poduszki powietrzne kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Przedni podłokietnik, Roleta szyby tylnej - elektryczna, Schowek na okulary, Schowek po stronie pasażera, chłodzony, Siatka zabezpieczająca bagaż, System inteligentnego parkowania, System nagłośnienia Infinity, System nawigacji satelitarnej z 7 calowym wyświetlaczem oraz kamerą, subwooferem i DAB, System ostrzeżenia o awaryjnym hamowaniu, Szyba przednia, podgrzewana (częściowo), Szyby atermiczne, Szyby regulowane elektrycznie, przód i tył, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Tapicerka skórzana, Tempomat z organicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40, Tylny podłokietnik, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną pasażera, Zestaw wskaźników Supervision z wyświetlaczem TFT, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne LED, Dach szklany, panoramiczny, Lakier perłowy

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, CINTURATO ALL SEASON	225/45 18 95Y	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO ALL SEASON	225/45 18 95Y	4,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, CINTURATO ALL SEASON	225/45 18 95Y	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO ALL SEASON	225/45 18 95Y	5,0 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy prawy	do 150
2	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg lewy	150 - 200
2	Dach	150 - 200
3	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Błotnik przedni lewy	150 - 300
3	Błotnik przedni prawy	150 - 300
4	Słupek przedni lewy	150 - 300
5	Słupek przedni prawy	150 - 300
6	Słupek środkowy lewy	150 - 300
7	Drzwi przednie lewe	150 - 300

8	Drzwi przednie prawe	150 - 300
9	Drzwi tylne lewe	150 - 300
10	Drzwi tylne prawe	150 - 300
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

**Stwierdzone uszkodzenia**

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Kamera widoku do tyłu	inne	WY	0.4
2	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk	WY	
3	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk	WY	
4	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk	WY	0.4
5	Błotnik przedni L	rysa/odprysk	NA	1.5
6	Dach, tył	rysa/odprysk	NA	1.5
7	Błotnik tylny R	rysa/odprysk	NA	2
8	Listwa ozdobna dachu R	rysa/odprysk		
9	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
10	Listwa ozdobna dachu L	rysa/odprysk		
11	Lusterko zewn.ustaw.elekt./ogrzew. R	rysa/odprysk		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
13	Próg L	rysa/odprysk, rysa/odprysk		
14	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
15	Tapicerka oparcia 1.rząd L	inne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa




**Fot. 32**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33  
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34  
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
Instrukcje



**Fot. 38**  
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**  
Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**  
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 44**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**  
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**  
Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Dach - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50**

Reling L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**  
Reling P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52**  
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**  
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54**  
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Próg L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 56**

Próg L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 58**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**  
Fotel prz. lew. - Inne 1