

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219779/7/26-11401	Data raportu	03-07-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	30-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/58210/26/06/25	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA PŁ.

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>WBA8F91010A803959</b>
Marka, model	BMW Seria 3 [F30/F80] 15-18
Typ, wersja	316d Advantage aut
Numer rejestracyjny	WD5157T
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/85 kW
Stan licznika	213 362 km
Data 1. rej./rok prod.	12-09-2018/2018
Data nast. bad. techn.	11-09-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	biały/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



### Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Czujnik kolizji, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - tył, Dodatkowe gniazda 12V, Dodatkowe schowki, Dynamiczne światła stop, Dywaniki welurowe, Dzielone i składane oparcie kanapy z tyłu, Elektroniczna blokada dyferencjału, Felgi aluminiowe 16", V-Spoke 390, z ogumieniem, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazdo AUX-IN, Immobilizer, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie, Komputer pokładowy, Lampy tylne w technologii diodowej LED, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne, Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100.000 km, Podłokietnik przedni, przesuwany, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Radio BMW Professional, Reflektory przednie diodowe, Servotronic, Składane zagłówki tylne, System Auto Start Stop, System alarmowy sterowany pilotem, Szyby atermiczne, Tapicerka tkaninowa Move, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC, Ustawienia Personal Profile z pamięcią ważnych funkcji kontrolnych w kluczyku, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny, Zestaw Bluetooth z interfejsem USB, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne w technologii LED, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Diodowe reflektory przednie (LED), Lakier metalik, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	UNIROYAL, VAN CONTACT ECO	205/60 16 92H	5,5 mm
	lewe	UNIROYAL, MS PLUS 77	205/60 16 92H	6,0 mm
tylna	prawe	UNIROYAL, VAN CONTACT ECO	205/60 16 92H	6,0 mm
	lewe	UNIROYAL, VAN CONTACT ECO	205/60 16 92H	5,0 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

### Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa dyszy spryskiwacza w zderzaku R	brak	WY	0.1
2	Reflektor LED z kierunkowskazem R	połamana(y)	WY	2.1
3	Pokrywa ozdobna koła tył R	brak	WY	0.1
4	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1

5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
6	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
7	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk, zabrudzenie		
8	Kierownica skórzana z Airbag	ubytki materiału		
9	Konsola środkowa	zarysowanie		
10	Tapicerka drzwi, przód L	ubytki materiału		
11	Tapicerka drzwi tylnych R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 32**  
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Dowód rej. str. 2



**Fot. 34**  
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Kluczyki



**Fot. 36**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 38**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 40**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**  
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



**Fot. 42**  
Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Pokrywa komory silnika - Inne 1



**Fot. 44**

Pokrywa komory silnika - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Pokrywa komory silnika() - Inne 3



**Fot. 46**

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 48**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**  
Zderzak - Rysa/odprysk 2



**Fot. 50**  
Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**  
Zderzak - Inne 1



**Fot. 52**  
Reflektor P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**  
Reflektor P - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 54**  
Kołpak tylny P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Kołpak tylny P - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 56**

Kołpak tylny P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 58**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



**Fot. 60**

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 62**

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



**Fot. 64**

Konsola tunelu śr. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**

Fotel prz. lew. - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 66**

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67**

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 68**

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69**

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 70**

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71**

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 72**

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 73**  
Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 74**  
Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 75**

Wykładzina podłogi bagażnika - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 76**

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1