

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12131/6/26-15201	Data raportu	24-06-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	17-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/53491/26/06/10	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VXKUPHNEKN4138900
Marka, model	OPEL Corsa F Hatchback 19-23
Typ, wersja	Corsa 1.2 Edition S&S
Numer rejestracyjny	GD2C955
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/74 kW
Stan licznika	143 642 km
Data 1. rej./rok prod.	28-03-2022/2022
Data nast. bad. techn.	28-03-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Elektryczne szyby przednie, Felgi aluminiowe 16", 8-ramienne, z ogumieniem 195/55, Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia), Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach (wzdłużną, pochylenia oparcia), Fotele przednie komfortowe, Gniazdo USB, Interfejs Bluetooth, Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40, Kierownica sportowa pokryta skórą, spłaszczona u dołu, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier metaliczny, Pomarańczowy Power, Lusterka boczne elektrycznie sterowane, podgrzewane, w kolorze czarnym, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiewy układu wentylacji i ogrzewania na tylne siedzenia, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Przycisk Start-Stop, Przyciski sterowania na kierownicy, Przygotowanie pod koło zapasowe, System Multimedia, 6 głośników, ekran kolorowy dotykowy 7", obsługa głosem, System monitorowania ciśnienia w oponach, System ostrzegania przed kolizją (również z pieszym) i automat. hamowania przy niskich prędkościach, System przypominania o zapięciu pasów przód-tył, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tapicerka materiałowa Fresez, czarna, Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości, Tuner cyfrowy DAB, Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control, Układ wentylacji i ogrzewania kabiny, z filtrem cząstek, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyświetlacz kolorowy 3,5" pomiędzy wskaźnikami, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw naprawczy do opon z kompresorem, Światła do jazdy dziennej, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Lakier metalik, Pakiet Premium Edition

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO HP2	195/55 16 87H	6,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO HP2	195/55 16 87H	6,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO HP2	195/55 16 87H	6,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO HP2	195/55 16 87H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200
2	Drzwi tylne prawe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Reflektor z kierunkowskazem L	pęknięcie	WY	1.5
2	Szyba przednia	pęknięcie	WY	1.9
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Obicie półki tylnej	pęknięcie	WY	0.1
5	Błotnik przedni L	wgniecenie	NA	1.5
6	Błotnik tylny L	zarysowanie, wgniecenie, wgniecenie	NA	2.5
7	Błotnik tylny R	zarysowanie, wgniecenie	NA	1.5
8	Oslona przeciwsłoneczna R	nieoryginalna naklejka	NA	
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie		
12	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. str. 2



Fot. 34

Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 50

Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1



Fot. 52

Półka/roleta tylna - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Półka/roleta tylna - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 54

Półka/roleta tylna() - Pęknięcie/rozerwanie 3