

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	00389/6/26-14221	Data raportu	29-06-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Gruszczyński Jakub Błaszak (WSP)	Data oględzin	18-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/40761/26/05/1	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JHMRU1890KX209374
Marka, model	HONDA HR-V 15-18
Typ, wersja	HR-V 1.5 Executive (ADAS) CVT
Numer rejestracyjny	WD7010S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/96 kW
Stan licznika	70 154 km
Data 1. rej./rok prod.	23-01-2019/2018
Data nast. bad. techn.	27-11-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

6 Głośników, ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm, Automatyczne światła z czujnikiem zmroku, Automatycznie opuszczane zewnętrzne lustro podczas cofania, Brake Assist - system wspomagania nagłego hamowania, Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki przednie, Czujniki parkowania - przód i tył, DWS - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie ogrzewane, HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej, Kamera cofania, Kierownica skórzana regulowana w 2 płaszczyznach, Kieszka w oparciu fotela kierowcy, Klamki zewnętrzne satynowe, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Lakier Uni, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Magic Seats, Manetki do zmiany biegów przy kierownicy, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX, Okno dachowe, otwierane, panoramiczne, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie do czytania, Podłokietnik tylny, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe, SIL - wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegów, Schowek pod podłogą bagażnika, Skórzana dźwignia zmiany biegów, System Auto Stop, System ECON, System aktywnego hamowania w ruchu miejskim CTBA, System automatycznych świateł drogowych HSS, System dostępu bezkluczykowego, System multimedialny Honda Connect+, System obsługi telefonu Bluetooth, System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu, System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu LDW, System ostrzegania przed kolizją FCW, System rozpoznawania znaków drogowych TSR, System zaaw. wspomagania kierowcy (ADAS) - Temp. adap. (ACC), sys. utrzymania pasa ruchu (LKAS), CBMS, Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane, Tapicerka materiałowa - skórzana, Tempomat, Tuner DAB, VSA - układ kontroli stabilności jazdy, Wspomaganie układu kierowniczego adaptacyjne elektryczne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz wielofunkcyjny i-MID, Zdalne domykanie szyb i składanie lusterek zewnętrznych, Zestaw naprawczy do opon, Złącze Aux/USB (kompatybilne z iPod), Światła do jazdy dziennej LED, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS01	215/55 17 98V	7,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS01	215/55 17 98V	7,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS01	215/55 17 98V	7,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS01	215/55 17 98V	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Poszycie drzwi przednich L	łagodne, rysa/odprysk	NA	
2	Poszycie drzwi tylnych R	łagodne, rysa/odprysk	NA	
3	Błotnik tylny R	łagodne, rysa/odprysk	NA	
4	Listwa ochronna ściany bocznej R	łagodne, zarysowanie	NA	
5	Tarcza koła aluminiowa przód R	łagodne, zarysowanie	NA	
6	Poszycie drzwi tylnych L	łagodne, , rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Właściciel DANE WŁAŚCICIELA PL0049 168191
 TRANS-KOP
Adres
 FRANCISZKA RACKA 43-600
Kod pocztowy 43-600 **Miasto** JAWORZNO
Telefon domowy **Telefon do pracy**

DANE SAMOCHODU
Model RU189KKN **Numer skrzyni biegów**
Numer nadwozia (VIN) JHMRU1890KX209374 **Numer kluczyków** 000L304
Numer silnika L15BY-1274421
Data sprzedaży 23.01.2019 **Numer rejestracyjny** -
Kod koloru nadwozia NH-883P **Kod koloru wnętrza** BK
Kod koloru nadwozia NH-883P

Pieczęć ASO Honda

Fot. 33

Książka serwisowa – dane



EWIDENCJA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Wynik testu: 23.05.2022, Data: 2022.10.20

Symbol	Opis czynności serwisowej	Tak	Nie
1	Wymiana filtra i oleju silnikowego	☒	☐
2	Wymiana filtrów przeciwpyłkowych	☒	☐
3	Wymiana oleju w skrzyni biegów	☒	☐
4	Wymiana filtra paliwa	☒	☐
5	Wymiana płynu chłodzącego	☒	☐
6	Wymiana oleju w tylnym mechanizmie różnicowym (tylko CR-V)	☒	☐
7	Wymiana płynu hamulcowego	☒	☐
8	Wymiana wkładu filtra powietrza	☒	☐
9	Sprawdzenie luzu zaworowego (bezczynne)	☒	☐

Wszystkie pozycje będą gwarantowane przez ASO Honda po zakończeniu każdej czynności serwisowej.

Pieczęć: Honda JKK.MOTO AUTORYZOWANY DYALER HONDA ul. 73 Pułk. Rydygły 3 40-467 Katowice

Motor Vehicle Block Exemption Regulation UE 1907/2010

COOLCAR AUTO-SERWIS

Wszystkie pozycje będą potwierdzone przez ASO Honda po zakończeniu każdej czynności serwisowej.

Kierownik Serwisu: Dariusz Standura

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zestaw naprawczy koła



Fot. 38


Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne L - Inne 1



Fot. 50

Listwa drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Listwa drzwi przednich L - Inne 1



Fot. 52

Listwa drzwi tylnych L - Inne 1