

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	11965/6/26-15201	Data raportu	17-06-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP)	Data oględzin	08-06-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)		
	PKOM(DZS)/GDA/43433/26/05/18	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SADCA2BX7KA393884
Marka, model	JAGUAR F-Pace 15-20
Typ, wersja	F-Pace 2.0 i4P AWD Portfolio
Numer rejestracyjny	WD1692M
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1997 ccm/221 kW
Stan licznika	142 227 km
Data 1. rej./rok prod.	09-11-2018/2018
Data nast. bad. techn.	09-12-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	niebieski/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Launch Assist), Czujniki parkowania przód i tył, Dywaniki premium, Felgi aluminiowe 18, 10 ramienne (wzór 1018) z ogumieniem, Fotele przednie Luxury, Fotele przednie regulowane w 10 kierunkach (8 elektrycznie), Gniazdko: 5 sztuk (3x 12V i 2x USB), Hamulce przednie - rozmiar tarczy 350mm, Kamera parkowania, tył, Kanapa tylna dzielona 40:20:40, Kierownica skórzana, sportowa, Klimatyzacja dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana manualnie, Koło zapasowe dojazdowe - stalowe, Lakier uni, Lampy biksenonowe ze światłami obrysowymi LED, Lampy przeciwmgielne przednie, Lusterka boczne - elektrycznie regulowane, ogrzewane, z kierunkowskazami, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, Mechanizm różnicowy otwarty, z systemem stabilizacji toru jazdy za pomocą układu hamulcowego, Mocowanie ISOFIX na tylnej kanapie, Nakładka progu bagażnika, metalowa, Nakładki na pedały, metalowe, Nakładki progowe, metalowe, podświetlane z napisem, Obrazki bocznych okien, chromowane, Oświetlenie wnętrza 3 - rozszerzone, konfigurowalne, Podsufitka w kolorze Light Oyster, Podsufitka wykończona zamszem, Podłokietnik tylny z dwoma miejscami na kubek, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, Spryskiwacze reflektorów, System All Surface Progress Control (ASPC), System awaryjnego hamowania, autonomiczny (AEB), System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System monitorujący zmęczenie kierowcy, System nagłośnienia - 6 głośników, System wspomagający utrzymanie pasa ruchu, System łączności bezprzewodowej Bluetooth, Szyny do mocowania ładunku w bagażniku, Tapicerka skórzana Windsor, perforowana, karbowana, z tonalnymi przeszyciami, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyt w konsoli centralnej za zasłonką - 2 kubki, Wycieraczki szyby przedniej automatyczne, z czujnikiem deszczu, Wykończenie wnętrza Etched Aluminium, Wyświetlacz Touch Pro 10, Zagiłki przednie z wytłoczonym logo Jaguar, Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem 5 cali, Dach panoramiczny otwierany i uchylany elektrycznie z roletą, Fotele przednie podgrzewane, Kłapa bagażnika otwierana i zamykana elektrycznie, Lakier metalik, Pakiet Driver Assist, Pakiet HUD, Szyba przednia podgrzewana, Szyby przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, WINGUARD SPORT 2	255/60 18 112H	7,5 mm
	lewe	NEXEN, WINGUARD SPORT 2	255/60 18 112H	7,5 mm
tylna	prawe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO 3	255/60 18 112V	6,5 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO 3	255/60 18 112V	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1