

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12127/6/26-15201	Data raportu	24-06-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	17-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/53749/26/06/10	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA25000002R12098
Marka, model	FIAT Ducato Maxi Multijet Po...
Typ, wersja	Ducato Maxi MJ L3H2
Numer rejestracyjny	PO6SK30
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2287 ccm/118 kW
Stan licznika	180 794 km
Data 1. rej./rok prod.	10-12-2020/2020
Data nast. bad. techn.	08-12-2026
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/1-warstwowa
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

1. Wyposażenie standardowe i opcjonalne w trakcie edycji, Drzwi boczne przesuwne prawe, Felgi stalowe 16, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera podwójny, Immobilizer, Kolumna kierownicy z regulacją wysokości, Komputer pokadowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lusterka prawe i lewe ustawiane mechanicznie, Poduszka powietrzna kierowcy, Podłokietnik fotela kierowcy, Przegroda stała bez szyby, Skrzynia biegów manualna, System ESC (zaw. ABS, ASR, HBA, LAC i wspomaganie ruszania pod górę), Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Uchwyty do mocowania ładunku, Wspomaganie kierownicy, Zamykany schowek w desce rozdzielczej, Światła do jazdy dziennej, Czujnik deszczu i zmierzchu, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, 260 stopni, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane 180 stopni, Kamera cofania, Pakiet SX Auto, Półka pod sufitem, Uchwyt uniwersalny do urządzeń mobilnych, Wnętrza kloszy lamp w kolorze czarnym, Zasilacz USB w miejscu gniazda zapalniczki, Zawieszenie tylne z podwójnymi resorami, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne

Opumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	ZEETEX, CT8000 4S	215/75 16 111R	2,5 mm
	lewe	ZEETEX, CT8000 4S	215/75 16 111R	2,5 mm
tylna	prawe	ZEETEX, CT8000 4S	215/75 16 111R	6,5 mm
	lewe	ZEETEX, CT8000 4S	215/75 16 111R	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Lusterko zewn. ustaw.mechanicz. R	pęknięcie	WY	
2	Tapicerka siedziska 1.rząd L	przepalenie	WY	0.9
3	Tapicerka siedziska 1.rząd R	przepalenie	WY	0.6
4	Szyba przednia barwiona	nieoryginalna naklejka	NA	
5	Rama drzwi,przód L	ślady korozji, zarysowanie	NA	
6	Rama drzwi,przód R	wgniecenie, wgniecenie, odpryski lakieru, ślady korozji	NA	3
7	Błotnik tylny L	ślady korozji	NA	
8	Błotnik tylny R	wgniecenie	NA	2

9	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	zarysowanie	NA	
10	Róg zderzaka boczny R	zarysowanie		
11	Część narożna panelu tylnego, el. zewn. L	zarysowanie		
12	Podłoga tylna, część tylna	zarysowania eksploatacyjne		
13	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	zarysowania eksploatacyjne		
14	Kierownica skórzana z Airbag	zarysowania eksploatacyjne		
15	Tarcza koła przód R	zarysowanie		
16	Tarcza koła tył L	zarysowanie		
17	Tarcza koła tył R	zarysowanie		
18	Deska rozdzielcza	wgniecenie, zarysowanie		
19	Nakładka błotnika tylnego L	zarysowania eksploatacyjne		
20	Nakładka błotnika tylnego R	zarysowania eksploatacyjne		
21	Nakładka wew. przód	zarysowania eksploatacyjne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Szyba czołowa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Felga przednia P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Lusterko zew P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Próg P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Próg P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg P() - Inne 3



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga tylna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 56

Felga tylna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57


Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 58

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 62

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Felga tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Felga tylna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Próg L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Próg L - Inne 1



Fot. 68

Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Deska rozdzielcza - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 70

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 2



Fot. 72

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Koło kierownicy - Inne 1



Fot. 74

Radioodbiornik/nawigacja - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Radioodbiornik/nawigacja - Inne 1



Fot. 76

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 78

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 80

Drzwi tyłu lewe - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1



Fot. 82

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1



Fot. 84

Podłoga - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Podłoga - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 86

Podłoga - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Podłoga - Rysa/odprysk 2



Fot. 88

Podłoga() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Ściana działowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 90

Ściana działowa - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Ściana lewa - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 92

Ściana lewa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Ściana prawa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 94

Ściana prawa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Ściana tylna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 96

Ściana tylna - Wgniecenie/odkształcenie 1