

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	35/24/06/2026/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Adam Regulski
Przedmiot wyceny:	Koparko-ładowarka JCB 2CX
Nr fabryczny:	JCB2CX4WL0178747
Data sporządzenia wyceny:	10-07-2026r



Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 02-07-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 35/24/06/2026/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest koparko-ładowarka JCB 2CX. Maszyna budowlana używana do wykopu oraz załadunku różnych materiałów na placach budowy, w magazynach, kamieniołomach, kopalniach i innych miejscach pracy związanych z przemysłem budowlanym.

Dane identyfikacyjne oraz podstawowe dane techniczne:

Nazwa:	łoparko-ładowarka
Producent:	JCB
Typ/model:	2CX
Numer fabryczny:	JCB2CX4WL0178747
Wskazanie licznika czasu pracy:	2031h
Rok produkcji:	2011
Moc silnika:	55,3 kW
Rodzaj zasilania:	Olej napędowy
Masa własna:	6355 kg
Głębokość kopania (standard):	3,053m
Maksymalny zasięg:	3,98m
Wypożaenie:	- łyżka wielofunkcyjna otwierana – 1szt. - łyżka do kopania – 1szt. - łyżka skarpowa – 1szt. - fotel kierowcy amortyzowany - radioodtworacz

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się na placu magazynowym, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin uruchomiono silnik koparko-ładowarki. Z uwagi na uszkodzony pedał gazu nie przeprowadzono jednak próby ruchowej ani symulacji pracy. Istnieje konieczność weryfikacji uszkodzeń w warunkach serwisowych. Brak dodatkowych informacji na temat stanu technicznego i sprawności maszyny. W związku z tym występuje ryzyko ujawnienia ukrytych wad i usterek dopiero po uruchomieniu urządzenia i pracy po obciążeniu. Wizualny stan urządzenia ocenia się jako średni. Nadwozie posiada liczne zarysowania, ubytki powłoki lakierniczej oraz ogniska korozji z perforacją (dziury). Kabina operatora w stanie dobrym, zabrudzona. Ogumienie w stanie średnim.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

Ogumienie 4 szt – Alliance 601 385/55R18 – stan średni (opona przód P przecięty bok)

Podczas oględzin nie okazano dokumentacji serwisowej oraz technicznej.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny urządzenia ocenia się jako średni. Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń podczas weryfikacji serwisowej.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.











































































