

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12279/7/26-15201	Data raportu	03-07-2026
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik	Data oględzin	25-06-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Paweł Barszcz (WSP) PKOM(DZS)/GDA/56367/26/06/18	Miejsce oględzin	MDM AUTO (PLAC PĘPOWO), GDAŃS...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VR3EFYHZJLJ713784
Marka, model	PEUGEOT Partner 1.5 BlueHD...
Typ, wersja	Partner 1.5 BlueHDi L2 S&S Grip
Numer rejestracyjny	WD2103W
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/96 kW
Stan licznika	km
Data 1. rej./rok prod.	31-08-2020/2020
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	FUR 4/3
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik reflektorów, Czujnik spadku ciśnienia w oponach, Drzwi boczne prawe przesuwne, Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 16", Fotel kierowcy KOMFORT(regulacja odc. lędź., wzdłużna, wysokości, pochylenia, zagłówka) + podłokietnik, Gniazdo 12V na desce rozdzielczej, Grip Control - wybór charakterystyki trybu jazdy, Hamulec postojowy elektryczny, Kierownica regulowana na wysokość i głębokość, Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe, Lakier niemetalizowany, Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, Osłona pod silnikiem, Pakiet Użytkowy (gniazdo 12v, wzmocnione oświetlenie i 4 uchwyty do mocowania ładunku), Poduszka czołowa dla kierowcy, Półka nad głową kierowcy i pasażera, System audio RD6, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tapicerka materiałowa, Wykładzina z tworzywa na podłodze w kabinie kierowcy, Zamek centralny, Zawieszenie podwyższone, Ławka 2-miejscowa Multiflex ze stolikiem do pisania, Światła przeciwmgielne, Czujnik parkowania - tył, Lakier niemetalizowany płatny, Pakiet Użytkowy 220V (gniazdo 12v i 220V, wzmocnione oświetlenie i 6 uchwytów do mocowania ładunku), Podłoga przedziału bagażowego wyłożona tworzywem sztucznym, Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/60 16 92H	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/60 16 92H	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/60 16 92H	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/60 16 92H	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (NIE), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Zderzak, środek	zarysowanie	WY	0.9
2	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	wgniecenie/odkształcenie	WY	1.1
3	Zestaw montażowy/naprawczy drzwi tylnych R		WY	
4	Komplet montażowy/naprawczy/klej		WY	
5	Poszycie drzwi tylnych R	ślady po okleinie	NA	
6	Błotnik tylny L	ślady po okleinie	NA	
7	Błotnik tylny R	wgniecenie, ślady korozji, ślady po okleinie	NA	1.5

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Kluczyki



Fot. 34
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi tylne P - Inne 1



Fot. 38

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1