

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219580/6/26-11401	Data raportu	22-06-2026
Rzeczoznawcy	inż. Mateusz Mikołajczak mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	16-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/50821/26/06/01	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WV1ZZZSYZN9025408
Marka, model	VOLKSWAGEN Crafter 35 Bit...
Typ, wersja	Crafter 35 BitDI (11,3m3)
Numer rejestracyjny	PO2WN76
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/130 kW
Stan licznika	192 596 km
Data 1. rej./rok prod.	17-01-2022/2021
Data nast. bad. techn.	17-01-2025
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), Adaptive ESP 9i (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy uwzględniający obciążenie pojazdu), Asystent bocznego wiatru, Dach wysoki, Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie, EBC (zabezpieczenie przed blokowaniem kół napędowych podczas hamowania silnikiem), EDB (elektroniczny rozdział siły hamowania między przednią i tylną osią), Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i regulacją wysokości, Gniazdo 12V w kabinie kierowcy, HBA (hydrauliczny asystent hamowania), Hill Decent Control (asystent ruszania ze wzniesienia), Immobiliser, Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Oświetlenie przestrzeni ładunkowej, Poduszka powietrzna kierowcy, Progresywne wspomaganie kierownicy Servotronic, Radio Composition Audio, Siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem pod siedziskiem, System start-stop z funkcją odzyskiwania energii hamowania, Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie, TCS (system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania), Tapicerka materiałowa Austin, Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej, Wyświetlacz wielofunkcyjny PLUS, Zamek centralny sterowany pilotem, Ściana działowa bez okna, Światła do jazdy dziennej, Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist oraz Side Assist, Drzwi tylne ze zwiększonym kątem otwarcia max 270 stopni, Fotel kierowcy ergoActive (funkcja masażu, regulacja pochylenia i elektr. podparcia lędźwiowego), Gniazda 12V na desce rozdzielczej (4 sztuki), Kamera cofania, Lakier metaliczny, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, składane, Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz system ochrony (monitorowania) boków pojazdu, Poduszki powietrzne boczne oraz kurtyny powietrzne w kabinie kierowcy, Poduszki powietrzne dla pasażera, Reflektory LED z przodu (ze światłami do jazdy dziennej LED), Schowek z pokrywą w desce rozdzielczej, oświetlany, Schowki nad głową z dwoma kieszeniami 1 DIN, oraz lampka do czytania, Siedzenie kierowcy i pasażera ogrzewane, z niezależną regulacją, Stopień tylny zintegrowany ze zderzakiem, Szyba przednia ogrzewana, Tempomat, Zawieszenie wzmocnione i amortyzatory, wzmocnione stabilizatory, Światła boczne pozycyjne, Światła przeciwmgielne z przodu ze statycznym doświetlaniem zakrętów

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EURO WINTER VAN 01	205/75 16 113111R	5,0 mm
	lewe	FALKEN, EURO WINTER VAN 01	205/75 16 113111R	5,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, VANHAWK 2 WINTER	205/75 16 110108R	7,0 mm
	lewe	FIRESTONE, VANHAWK 2 WINTER	205/75 16 110108R	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Słupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Słupek przedni lewy	150 - 200
5	Słupek przedni prawy	150 - 200
6	Dach	150 - 200
7	Drzwi przednie lewe	150 - 200
8	Drzwi przednie prawe	150 - 200
9	Drzwi tylne prawe	150 - 200
10	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
12	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tapicerka siedziska 1.rząd L	rozerwanie	WY	0.8
2	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
3	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
4	Listwa ochronna, tylna błotnika tyl. L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34


Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. str. 2



Fot. 36

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Listwa krawędzi błotnika tyl L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1