

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12217/7/26-15201	Data raportu	01-07-2026
Rzeczoznawcy	Tomasz Karkocki (WSP)	Data oględzin	19-06-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)		
	PKOM(DZS)/GDA/54497/26/06/12	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1R9800X63442463
Marka, model	RENAULT Clio IV 16-20
Typ, wersja	Clio 0.9 Energy TCe Alize
Numer rejestracyjny	GD9V953
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./898 ccm/66 kW
Stan licznika	132 359 km
Data 1. rej./rok prod.	14-11-2019/2019
Data nast. bad. techn.	05-11-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania, Airbag - 4 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód), Automatyczne włączanie tylnej wycieraczki podczas cofania, EBV-elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 15 Paradise z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu, Instalacja do montażu radioodtwarzacza, Instalacja radiowa, Kanapa tylna, składana w układzie 1/3 - 2/3, Karta Renault, Kierownica skórzana, Kierownica z regulacją wysokości i głębokości, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Lakier uni, Listwa górna ozdobna chłodnicy w kolorze lśniącej czerni z chromowanym logo Renault, Listwy boczne w kolorze czarnym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane z czujnikiem temperatury zewnętrznej, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Obramowania nawiewów w kolorze lśniącej czerni, Osłona przeciwsłoneczna po stronie pasażera i kierowcy z zamykanym lustrem, Radio R&GO DAB ze zintegrowanym wyświetlaczem 4X20W, Bluetooth/USB/jack, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Renault BASS REFLEX, System Renault Bass Reflex, System kontroli ciśnienia w oponach, System wspomagania nagłego hamowania, System wspomagania ruszania na wzniesieniu, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylny spojler dachowy, Uchwyt do smartfona do radioodtwarzacza R&GO, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wycieraczki o zmiennej częstotliwości, Zagłówki przednie regulowane na wysokość, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy diennej LED (diodowe), System Media Nav Evolution DAB z nawigacją dotykowy ekran /radio 4x20W/Bluetooth/USB/jack

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, VECTOR	185/65 15 88H	3,6 mm
	lewe	GOODYEAR, VECTOR	185/65 15 88H	3,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, VECTOR	185/65 15 88H	4,8 mm
	lewe	GOODYEAR, VECTOR	185/65 15 88H	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	odpryski lakieru		
2	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Dowód rej. str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1