

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12280/7/26-15201	Data raportu	03-07-2026
Rzeczoznawcy	Iwo Tokarski (WSP)	Data oględzin	25-06-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)		
	PKOM(DZS)/GDA/56136/26/06/18	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VERHNPJKJ588836
Marka, model	OPEL Combo Life 18-23
Typ, wersja	Combo Life 1.2 Turbo Elite S&S
Numer rejestracyjny	WU7428H
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/81 kW
Stan licznika	131 511 km
Data 1. rej./rok prod.	19-03-2019/2019
Data nast. bad. techn.	05-03-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

6 głośników, ABS z ESP oraz HSA, Asystent hamowania, Czujnik świateł, Dach szklany, panoramiczny, Drzwi lewe przesuwne z ręcznie otwieranym oknem, Drzwi przesuwne prawe z otwieranym oknem, Drzwi tylne pojedyncze, otwierane do góry, z niezależnie otwieranym oknem, Elektryczne szyby, tył, Elektrycznie sterowane szyby przednie, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotele indywidualne (3) w 2. rzędzie składane, z mocowaniem fotelików ISOFIX, Kamera przednia Opel Eye rozpoznająca znaki ograniczenia prędkości, Kierownica podgrzewana pokryta perforowaną skórą, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne w kolorze srebrnym, Klimatyzacja sterowana manualnie, Listwy boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej pasażera, Lusterko wsteczne światłoczułe, Poduszki powietrzne boczne przednie + kurtyny powietrzne, Przyciemniana szyba z tyłu i tylne boczne, Półka w przestrzeni bagażowej, sztywna, Radio IntelliLink RF700 Touch (wyśw. dotykowy 8-cali, USB, Bluetooth, Audio streaming, odtw. video), Reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, Relingi dachowe, Schowek nad bagażnikiem z centralną półką sufitową (zawiera lusterko światłoczułe wew.), Sterowanie radiem z kierownicy, System monitorowania ciśnienia w oponach, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szuflada pod fotelem pasażera, Tapicerka materiałowa łączona, ciemnoszara/brązowa, Tempomat, Układ aktywnego utrzymania pasa ruchu, Wyświetlacz graficzny 3.5" pomiędzy zegarami z komputerem pokładowym, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe R16, Lakier metalizowany lub perłowy, System multimedialny Navi PRO z nawigacją 3D (wyświetlacz dotykowy 8 cali, 6 głośników BT, USB)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MAZZINI, CROSS ALLSEASON AS8	205/60 16 96V	7,0 mm
	lewe	MAZZINI, CROSS ALLSEASON AS8	205/60 16 96V	7,0 mm
tylna	prawe	MAZZINI, CROSS ALLSEASON AS8	205/60 16 96V	7,0 mm
	lewe	MAZZINI, CROSS ALLSEASON AS8	205/60 16 96V	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Łotnik przedni lewy	do 150
2	Łotnik przedni prawy	do 150
3	Słupki środkowy lewy	do 150
4	Słupki środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi tylne lewe	do 150
10	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
11	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Słupki przedni lewy	150 - 200
3	Słupki przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Światnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywę przednią	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.8
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Podkładki dystansujące szyby przedniej		WY	
5	Podkładki dystansowe szyby przedniej L		WY	
6	Podkładki dystansowe szyby przedniej R		WY	
7	El. dystansowy szyby przedniej, górny		WY	
8	El. dystansowy szyby przedniej, górny L		WY	
9	El. dystansowy szyby przedniej, górny R		WY	
10	Poszycie drzwi tylnych R	wgniecenie	NA	1.2
11	Światnik tylny L	wgniecenie	NA	2
12	Nakładka dolna drzwi przednich L	rysa/odprysk		
13	Zderzak, środek	zarysowanie		
14	Światnik tylny R	zarysowanie		
15	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		
16	Tapicerka oparcia 2.rząd L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22


Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik




Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13


Dowód rej. Str. 1



Fot. 14

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Kanapa tyl. - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Uchwyt drzwi prze L - Rysa/odprysk 1