

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218721/3/26-11401	Data raportu	19-03-2026
Rzeczoznawcy	Iwo Tokarski (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	17-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/18977/26/03/03	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0PXXGCHPNB00051
Marka, model	FORD Focus Kombi 21-
Typ, wersja	Focus 1.0 EcoBoost mHEV ST...
Numer rejestracyjny	GD8F798
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/114 kW
Stan licznika	157 695 km
Data 1. rej./rok prod.	18-11-2022/2022
Data nast. bad. techn.	08-11-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dywaniki podłogowe – z przodu i z tyłu, welurowe, Emblemat ST-Line, Felgi aluminiowe 17", wzór 5-ramienny, z ogumieniem 215/50, Ford MyKey - możliwość programowania i przypisywania funkcji do kluczyka, Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Fotel pasażera z ręczną regulacją przód - tył, Fotele przednie - styl sportowy, Funkcja automatycznego hamowania po kolizji, Gniazdko 12V w bagażniku, Gniazdo USBx2 z tyłu konsoli centralnej, Hamulec postojowy, elektryczny, Immobilizer, Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem, Kanapa tylna, oparcie składane i dzielone w proporcji 60:40, otw. do przewozu nart i skład. podłok., Kierownica 3-ramienna, wykończona skórą ekologiczną Sensico z czerwonymi przeszyciami, Kierownica ze zdalnym sterowaniem systemem audio, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Konsola centralna Premium z przesuwanym podłokietnikiem i schowkiem zamykanym roletą, Konsola dachowa - krótka, Lampki LED z przodu i z tyłu, Lane Keeping Alert zawiera Lane Keeping Aid (system wspomagający utrzymanie na pasie ruchu), Listwy wzdłuż progów lakierowane w kolorze nadwozia, Lusterka boczne elektr. reg., składane i ogrzewane z lampkami ośw. podłóże, w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Manetki do zmiany biegów przy kierownicy, Mocowania ISOFIX z top-tether dla dwóch zewnętrznych foteli tylnych, Obrazowania szyb bocznych – w kolorze czarnym, Ogranicznik prędkości, inteligentny, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Podosufitka materiałowa w ciemnej tonacji, Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera, boczne kurtyny powietrzne, Przycisk rozrusznika Ford Power, Reflektory - Full LED, statyczne, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze czarnym, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, Spoiler tylny, System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania EBD, System Auto-Start-Stop, System Pre-Collision Assist wspier. kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji+FCW+DBS+AEB, System audio z Sync 4, nawigacją i DAB+, kolorowy wys. dotyk. 13.2", ACP, AA, Bluetooth, 6 głośników, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System wyboru trybu jazdy, Szyby elektr. przód i tył, z czujnikiem przeszkody oraz funkcją całkowitego otwierania i zamykania, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa Foundry w ciemnej tonacji, z czerwonymi przeszyciami, Tempomat z funkcją regulowanego układu ograniczania prędkości (ASLD), Układ elektroniczny stabilizacji toru jazdy (ESC) z układem kontroli trakcji (TC), Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HLA), Układ wydechowy - sportowa końcówka, Usługi Ford Smart (1 rok) - dodatkowe dane w systemie nawigacji, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, Zamek centralny z elektronicznym kluczem FordKeyFree, Zawieszenie sportowe, Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów, Światła hamowania awaryjnego - pulsujące światła stop, Światła przednie przeciwmigielne LED, z funkcją doświetlania zakrętów, Światła tylne częściowo w technologii LED, Autoalarm obwodowy i pojemnościowy, z funkcją podwójnego ryglowania, FordPass Connect z modemem GSM (Zdalne zamyk. otw. zamków, funkcja lokalizacji pojazdu, WiFi), Koło zapasowe - dojazdowe 16", Lakier metalizowany, Agate Black, Pakiet Driver Assistance, Pakiet Winter

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, WINTERSPORT 5	215/50 17 95V	7,5 mm
	lewe	DUNLOP, WINTERSPORT 5	215/50 17 95V	5,0 mm
tylna	prawe	DUNLOP, WINTERSPORT 5	215/50 17 95V	7,0 mm
	lewe	DUNLOP, WINTERSPORT 5	215/50 17 95V	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150

13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Dywaniki podłogi komplet	ubytki materiału	WY	1.8
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
3	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
4	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
5	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie	NA	0.5
6	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
8	Próg R	wgniecenie/odkształcenie		
9	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
10	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	wgniecenie/odkształcenie		
11	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9


Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

A close-up photograph of a curved, metallic surface, possibly a brake drum or rotor. The surface is heavily worn, showing significant scoring, discoloration, and a rough texture. The metal has a yellowish-brown patina, suggesting oxidation or heat treatment. The curvature is prominent, and the lighting highlights the uneven surface. In the background, some mechanical components are visible but out of focus.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1



Fot. 54

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1