

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218459/3/26-11401	Data raportu	05-03-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	27-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/15465/26/02/19	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZF58MA003570
Marka, model	AUDI A5 Sportback 19-
Typ, wersja	A5 35 TDI mHEV S tronic
Numer rejestracyjny	WD5782T
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/120 kW
Stan licznika	74 957 km
Data 1. rej./rok prod.	24-09-2020/2020
Data nast. bad. techn.	15-09-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Alarm, Audi Connect telefon alarmowy i serwis, Audi drive select efficiency (zmiana charakterystyki trybu jazdy), Audi parking system - czujniki parkowania tył, Czujnik ciśnienia w oponach, Dywaniki podłogowe przód i tył, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/50, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Instalacja radiowa + 8 głośników, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, obszyta skórą, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy, Kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa z przodu, Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją p/ślepieniową, Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi, Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód, Przedni podłokietnik, Spoiler tylny, System Start/Stop, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Index, Tempomat, Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether, Wspomaganie układu kierowniczego, Wzmocnienie odbioru LTE, Zamek centralny z pilotem, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej, Światła tylne LED, Audi hold assist - wspomaganie ruszania pod górę, Kamera ułatwiająca parkowanie, Koło zapasowe dojazdowe z podnośnikiem, Lakier metalik, Lusterka boczne ogrzewane i elektrycznie składane z ukl. p/ślepieniowym, Pakiet bezpieczeństwa dla dzieci (ISOFIX przód), Pakiet komfortowy Lusterka, Pakiet nawigacja, system nawigacji MMI Navigation plus z 10,1 calowym ekranem, Pakiet promocyjny Innovation, Pakiet schowków i wyposażenia bagażnika, Zestaw narzędzi z podnośnikiem, Śruby zabezpieczające do kół

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, WINTER CINTURATO 2	225/50 17 98V	4,5 mm
	lewe	PIRELLI, WINTER CINTURATO 2	225/50 17 98V	4,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, WINTER CINTURATO 2	225/50 17 98V	6,0 mm
	lewe	PIRELLI, WINTER CINTURATO 2	225/50 17 98V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1

2	Błotnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
3	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
4	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Kołło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 42

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Błotnik przedni P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1