

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09638/2/26-15201	Data raportu	04-02-2026
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	03-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/07775/26/01/29	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WP1ZZZ95ZJLB13381
Marka, model	PORSCHE Macan 13-19
Typ, wersja	Macan
Numer rejestracyjny	WD9213V
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1984 ccm/185 kW
Stan licznika	162 075 km
Data 1. rej./rok prod.	23-07-2018/2018
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABD - Automatyczna blokada dyferencjału, ABS, ASR - System zapobiegający poślizgowi kół pojazdu podczas przyspieszania, Adaptacyjne światła hamowania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki z przodu, kurtyny powietrzne), Asystent światła z automatycznym oświetleniem drogi do domu, Auto Hold - system wspomagający ruszanie na wzniesieniu, Czujnik dachowania, Czujnik deszczu, Czujnik zapięcia pasów dla przednich siedzeń, El. podnoszenie szyby, przód i tył, Felgi aluminiowe 18 Macan z ogumieniem, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach, Fotel pasażera regulowany manualnie, Funkcja Auto Start-Stop, Gniazdo USB, Hamulec postojowy - elektryczny, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, sportowa z łopatkami zmiany biegów, Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampy pozycyjne i kierunkowskazy LED, Listwy boczne w kolorze czarnym Lava Black, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, MSR - System zapobiegający blokowaniu kół napędowych podczas hamowania silnikiem, Obrazowanie szyb bocznych w kolorze czarnym, matowym, Oświetlenie bagażnika, PHC - system wspomagający zjazd ze wzniesienia Porsche Hill Control, PSM (Porsche Stability Management) - system stabilizacji toru jazdy, PTM (Porsche Traction Control) -system kontroli trakcji, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z napinaczami przód i tył, Pokrywa tylna sterowana elektrycznie, Porsche Communication Management (PCM), Przedni podłokietnik, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Przygotowanie do montażu telefonu GSM z systemem PCM przez Bluetooth, System automatycznego hamowania po kolizji, System kontroli ciśnienia w oponach (TPM), System nagłośnienia Sound Plus z 8 głośnikami o mocy 150 W, zintegrowanym wzmacniaczem, System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu, System rekuperacji (odzyskiwania) energii hamowania, System stabilizacji ciągnionej przyczepy, Szyby atermiczne, przyciemnione z szarym pasem przedniej szyby, Tempomat, Trzecie światło stop, Tylne lampy w technologii LED (diodowe), Tylne oparcie składane, dzielone, Tylny spojler, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zderzak przedni z wlotami powietrza, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Asystent parkowania przód-tył z kamerą cofania, Felgi aluminiowe 19 Macan Design z ogumieniem, Fotele podgrzewane, przód, Fotele przednie regulowane elektrycznie w 14 kierunkach z funkcją pamięci, Lakier metalik, Relingi i listwy dachowe - czarne, System Sport Chrono z funkcją wyświetlania parametrów jazdy na ekranie PCM, Szyby boczne tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tapicerka skórzana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, SP WINTER SPORT 4D	235/55 R19 101V	5,5 mm
	lewe	DUNLOP, SP WINTER SPORT 4D	235/55 R19 101V	5,5 mm
tylna	prawe	DUNLOP, SP WINTER SPORT 4D	235/55 R19 101V	5,5 mm
	lewe	DUNLOP, SP WINTER SPORT 4D	235/55 R19 101V	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 200
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
3	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia atermiczna, barwiona	pęknięcie	WY	4.7
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Okiadzina zderzaka przedniego	inne	NA	0.2
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie		
5	Nakładka zderzaka tylnego, góra	zarysowanie		
6	Błotnik tylny L	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Zdjęcie do protokołu



Fot. 28

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Zdjęcie do protokołu



Fot. 30

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Zderzak - Inne 1



Fot. 36

Zderzak - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Półka/roleta tylna - Inne 1