

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216980/11/25-11401	Data raportu	04-11-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	31-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/80956/25/10/21	Miejsce oględzin	42-500 Będzin, ul. Koszelew 7, 42-500 B...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA25000002W58078
Marka, model	FIAT Ducato Maxi MultiJet3 Po...
Typ, wersja	Ducato Maxi MJ L2H2
Numer rejestracyjny	SK546XL
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2184 ccm/132 kW
Stan licznika	189 006 km
Data 1. rej./rok prod.	23-03-2023/2023
Data nast. bad. techn.	23-03-2026
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/9
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Drzwi tylne bez szyby, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową i podłokietnikiem, Fotel pasażera dwumiejscowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Przegroda stała bez szyby, Zbiornik paliwa o pojemności 90 litrów, Alarm, Gniazdo 230V, Hak holowniczy, demontowalny, Kierownica i gałka zmiany biegów skórzane, Listwy plastikowe ochronne na przednich nadkolach, Pakiet Easy, Półka pod sufitem, Reflektory Full LED, Tachograf smart, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Zawieszenie tylne z podwójnymi resorami - wzmocnione, Światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów, Ogrzewanie postojowe, Zabudowa do przewozu dodatkowo 6 osób

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BARUM, VANIS 3	215/75 16 114R	6,5 mm
	lewe	BARUM, VANIS 3	215/75 16 114R	5,5 mm
tylna	prawe	NEXEN, ROADIAN CTX	215/75 16 114R	6,5 mm
	lewe	NEXEN, ROADIAN CTX	215/75 16 114R	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.6
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Nakładka dolna drzwi przednich R	zarysowanie, ubytki materiału	WY	0.1
4	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Pokrywa wlewu paliwa L	różnica odcienia lakieru	NA	0.3
6	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
7	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
8	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
9	Róg zderzaka boczny R	zabrudzenie		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
11	Nakładka dolna drzwi tylnych R	zarysowanie		
12	Ściana boczna L	zarysowanie		
13	Szyba boczna atermiczna L	zabrudzenie		
14	Szyba boczna atermiczna R	zabrudzenie		

15	Tapicerka drzwi góra R	zarysowanie		
16	Przestrzeń ładunkowa	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15


Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe




Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zdjęcie do protokołu



Fot. 48

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 54

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Listwa drzwi przednich P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 56


Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Listwa drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Szyba boczna tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Szyba boczna tylna P - Inne 1



Fot. 64

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66


Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Szyba boczna tylna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 70

Szyba boczna tylna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 74

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Próg L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 76

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Słupek środkowy L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 78

Słupek środkowy L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 80

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Wykładzina(y) słupka środkowego P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 82

Wykładzina(y) słupka środkowego P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Drzwi tyłu lewe - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 84

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 86

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Podłoga - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 88

Podłoga - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Ściana działowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 90

Ściana lewa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Ściana lewa - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 92

Ściana prawa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Ściana prawa - Rysa/odprysk 1