

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217523/12/25-11401	Data raportu	17-12-2025
Rzeczoznawcy	Robert Rychta (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	12-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/92597/25/11/27	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	KMHK3815HLU564371
Marka, model	HYUNDAI Kona 17-20
Typ, wersja	Kona 1.6 T-GDI Style 4WD DCT
Numer rejestracyjny	WD7162N
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1591 ccm/130 kW
Stan licznika	151 394 km
Data 1. rej./rok prod.	10-08-2020/2020
Data nast. bad. techn.	08-08-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Automatyczne włączanie świateł, Chromowana osłona chłodnicy, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, DBC - system kontroli zjazdu, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, Felgi aluminiowe 17", z ogumieniem 215/55, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie - ogrzewane, Gniazdo 12V, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, HAC - system kontroli podjazdu, Immobilizer, Instalacja radiowa + 6 głośników, Interfejs Bluetooth z funkcją rozpoznawania głosu, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica wielofunkcyjna, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Kluczyk zbliżeniowy, przycisk Start/Stop, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, Komputer pokładowy z 4,2 calowym ekranem kolorowym, LKAS - system utrzymania toru jazdy, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Lusterka boczne, podgrzewane, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, Oświetlenie bagażnika, Pakiet 5-lat usług assistance, Pakiet gwarancji 5-letni bez limitu kilometrów, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Radio RDS/MP3/7 calowym ekranem/kamera parkowania tył, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na okulary, Siatka zabezpieczająca bagaż, System Stop-Go, System kontroli poziomu uwagi kierowcy (DAA), Szyba przednia z pasem przeciwsłonecznym, Szyby regulowane elektrycznie, przód i tył, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat z organicznikiem prędkości, Tylne drzwi z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci, Tylne oparcie składane, podzielone w proporcji 60:40, Tylne spojler, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, VDC (ESC/ESP) - systemy kontroli trakcji i stabilizacji pojazdu -, Wspomaganie kierownicy - elektryczne (MDPS), Wybór trybu jazdy, Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, N FERA	215/55 17 94V	5,0 mm
	lewe	NEXEN, N FERA	215/55 17 94V	4,0 mm
tylna	prawe	NEXEN, N FERA	215/55 17 94V	4,0 mm
	lewe	NEXEN, N FERA	215/55 17 94V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Lusterko zewn.sterow.elekt. R	pęknięcie	WY	0.2
2	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
3	Blotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
6	Deska rozdzielcza cz.dolna boczna R	zarysowanie		
7	Pojemnik schowka	zarysowanie		
8	Konsola środkowa	zarysowanie		
9	Tapicerka drzwi, przód R	zarysowanie		
10	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie		
11	Felgi alu	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Dowód rej. Str. 1



Fot. 12

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

REJESTRACJA SPRZEDAŻY

Model _____

Nr nadwozia (VIN) _____

Data sprzedaży DD-MM-RRRR _____

PRZEGLĄD PRZEDSPRZEDAŻNY (PDI)

Model KONA

Nr nadwozia (VIN) XVTHK381A5HLN564371

Data przeglądu 11-08-2020

Stan licznika (km) 12

Niniejszym potwierdza się wykonanie przeglądu przedprzedażnego (PDI) zgodnie z instrukcją Hyundai.

Podpis Sprzedawcy i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai _____

Podpis Pracownika i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai _____

CAT Polska Sp. z o.o.
ul. Maurice Coulet 9
Rogowice 47-410 Kleszczów
tel. +48 71 731 54 00, fax +48 44 731 54 16
NIP 526-10-02-667

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

PRZEGLĄD _____ KM LUB _____ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 101591

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

HYUNDAI
Autoryzowany Dealer HMP
Auto-Service R. B. Bednarczyk
41-809 Zabrze, ul. Sikorskiego 118
tel 32/275-12-47, NIP 648-010-75-33

Data: 10.07.21 Podpis: _____

Uwagi oraz zalecenia serwisu _____

HYUNDAI
Autoryzowany Dealer HMP
Auto-Service R. B. Bednarczyk
41-809 Zabrze, ul. Sikorskiego 118
tel 32/275-12-47, NIP 648-010-75-33

NASTĘPNY PRZEGLĄD

Przebieg 1116591 KM LUB 10 - 09 - 2021

Data _____

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

PRZEGLĄD _____ KM LUB _____ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 118125

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

HYUNDAI
Waro Katowice
Al. Różdzińskiego 214
waro.hyundai.pl

Data: 31.12.26 Podpis: _____

Uwagi oraz zalecenia serwisu _____

NASTĘPNY PRZEGLĄD


Przebieg 1193125 KM LUB 31 - 12 - 2025

Data _____

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Lusterko zew P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak tylny cz P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53


Deska rozdzielcza - Inne 1



Fot. 54

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 56

Tapicerka drzwi przednich P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Tapicerka drzwi tylnych L - Inne 1