

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09832/2/26-15201	Data raportu	13-02-2026
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	12-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/09870/26/02/06	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YV1LFK2UCL1583825
Marka, model	VOLVO XC90 19-24
Typ, wersja	XC90 B5 D AWD Inscription 70...
Numer rejestracyjny	WD5755T
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1969 ccm/173 kW
Stan licznika	141 382 km
Data 1. rej./rok prod.	13-12-2019/2019
Data nast. bad. techn.	07-01-2027
Nadwozie	KOM 5/7
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wypożyczenie pojazdu

ABS, AQS - System poprawy jakości powietrza w kabinie, Airbag chroniący kolana kierowcy, Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm VOLVO z czujnikiem ruchu i czujnikiem przechyłu, Android Auto i Apple Carplay, Blokada schowka, centralna, CTC - kontrola trakcji w zakręcie, Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Deska rozdzielcza obszyta materiałem Benova, Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu, Drive Mode - Regulacja trybów jazdy, Dywaniki tekstylne, czarne, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji, Elektrycznie sterowany hamulec postojowy, Elementy stylizacji nadwozia, chromowane, Felgi aluminiowe 20, 5-ramienne Diamond Cut/Matt Graphite z ogumieniem 275/45, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Fotel pasażera z pamięcią ustawień, Fotele pochłaniające energię zderzenia, Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z elektryczną regulacją lędźwiową, Fotele przednie z regulowanym podparciem ud, Funkcja Auto Hold, Gałka zmiany biegów ze szkła kryształowego Orrefors, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej, Immobilizer, Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z wykończeniem aluminiowym, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, 2-strefowa, Kluczyk w kolorze tapicerki, Komputer pokładowy, Końcówki wydechu - zintegrowane, podwójne, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Listwa progowa, podświetlana, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Nawigacja Sensus, Obrazowania szyb bocznych, chromowane, Oświetlenia wnętrza poziom III, Podłokietnik tylny z uchwytem na kubki i schowkiem, Podłokietnik z przodu, RSC - układ stabilizacji przechyłu, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Relingi dachowe - jasne, Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych, Roleta bagażnika półautomatyczna, Rolety przeciwsłoneczne w drzwiach tylnych, Schowek pod podłogą bagażnika, Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera - zamykany, Sensus Connect Infotainment System wraz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, Siatka bagażowa na tunelu środkowym, Siatka przedziału bagażowego, miękka, Skórzana dźwignia zmiany biegów, Sterowanie systemem audio z kierownicy, System audio High Performance Sound, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami, System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Szyby barwione, Tapicerka skórzana Nappa, Tempomat aktywny (ACC), Uchwyty na kubki z przodu, Udostępnianie połączenia internetowego poprzez Wi-Fi lub Bluetooth, Układ wspomagania hamowania City Safety, Usługa Volvo On Call, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wykończenie wnętrza w drewnie Black Ash, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zwalnianie pedału hamulca, Światła do jazdy dziennej LED, Fotele tylne ogrzewane, Funkcja masażu w fotelach przednich, Gniazdo 230V EU w konsoli środkowej, Kamera parkowania 360 stopni, Kompas w lusterku wstecznym, Lakier metalik, Odtwarzacz CD zintegrowany w konsoli centralnej, Okno dachowe panoramiczne, System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround, System audio Premium Sound Bowers & Wilkins, Szyby boczne laminowane, Szyby tylne przyciemniane, Wykończenie wnętrza w drewnie Grey Ash, Wyświetlacz przezierny Head-Up Display (HUD), Zawieszenie pneumatyczne i układ Four-C

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	275/45 R20 110V	5,5 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	275/45 R20 110V	5,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	275/45 R20 110V	5,5 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	275/45 R20 110V	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150

6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie	WY	
2	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	
3	Podłokietnik konsoli środkowej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
4	Nakładka przestrzeni bagażowej	brak	WY	0.1
5	Tapicerka drzwi tylnych L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.9
6	Wykładzina bagażnika	zabrudzenie	NA	
7	Poszycie drzwi przednich L	odpryski lakieru		
8	Poszycie drzwi przednich R	wgniecenie		
9	Poszycie drzwi tylnych L	wgniecenie		
10	Próg R	wgniecenie		
11	Łotnik tylny L	zarysowanie, wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14


Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 2



Fot. 42

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Konsola tunelu śr. - Inne 1



Fot. 46

Klamka wew drzwi tyl L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Półka/roleta tylna - Inne 1



Fot. 48

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1