

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217162/11/25-11401	Data raportu	20-11-2025
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	18-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/88011/25/11/13	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JHMRW2840LX200683
Marka, model	HONDA CR-V 18-21
Typ, wersja	CR-V 1.5 Elegance (Honda Co...
Numer rejestracyjny	WD1267N
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/142 kW
Stan licznika	138 384 km
Data 1. rej./rok prod.	18-11-2019/2019
Data nast. bad. techn.	17-12-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	brązowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, AHA - Układ wspomagania prowadzenia, Alarm, Automatyczne światła z czujnikiem zmroku, Automatycznie opuszczane zewnętrzne lusterko podczas cofania, Brake Assist - system wspomagania nagłego hamowania, Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki przednie, Czujniki parkowania - przód i tył, DWS - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESS - system włączania świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 235/60, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie ogrzewane, Funkcja Coming Home-Leaving Home, Gniazdo zasilania (panel przedni, konsola centralna i bagażnik), HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej, Kamera cofania, Kierownica i drążek zmiany biegów - skórzane, Kierownica ze sterowaniem radia, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe, dojazdowe, LKAS - System utrzymania pojazdu w pasie ruchu, Lusterka boczne asferyczne, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Manetki do zmiany biegów przy kierownicy, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX, Nawiew klimatyzacji na tylne siedzenia, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie do czytania, Poduszki powietrzne (czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne), Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, RDM - System zapobiegania zjeżdżaniu z pasa ruchu, Reflektory przednie LED, Roleta bagażnika, SIL - wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegów, Schowek na okulary w podsufitce, Spoiler dachowy, Spryskiwacze reflektorów, System ECON, System aktywnego hamowania w ruchu miejskim CTBA, System alarmowy E-Call, System automatycznych świateł drogowych HSS, System multimedialny Honda Connect+, System obsługi telefonu Bluetooth, System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu LDW, System ostrzegania przed kolizją FCW, System rozpoznawania znaków drogowych TSR, Szyby przednie i tylne elektrycznie regulowane, TSA - System stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tapicerka materiałowa, Tempomat inteligentny, adaptacyjny i-ACC, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyty mocujące w bagażniku, Układ automatycznego utrzymania hamulca, VSA - układ kontroli stabilności jazdy, Wspomaganie układu kierowniczego adaptacyjne elektryczne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz wielofunkcyjny i-MID, Zdalne domykanie szyb i składanie lusterek zewnętrznych, Złącze USB podwójne - przód, Złącze USB podwójne - tył, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne - przód, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, DUALER HL	235/60 18 103H	4,3 mm
	lewe	BRIDGESTONE, DUALER HL	235/60 18 103H	4,2 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, DUALER HL	235/60 18 103H	3,9 mm
	lewe	BRIDGESTONE, DUALER HL	235/60 18 103H	4,4 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	do 150
2	Słupki środkowy lewy	do 150
3	Słupki środkowy prawy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Próg prawy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Słupki przedni lewy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni prawy	200 - 300
2	Drzwi przednie prawe	200 - 300
3	Drzwi tylne prawe	200 - 300
4	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	200 - 300
5	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	200 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	4.2
2	Obudowa lusterka zewn.ustaw.elek.. R	połamana(y)	WY	0.7
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
4	Próg L	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Zderzak Część górna	rysa/odprysk		
6	Łotnik przedni L	wgniecenie/odkształcenie		
7	Łotnik przedni R	rysa/odprysk		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze

Właściciel		DANE WŁAŚCICIELA		PL0059 174350
WOJCIECH SZELĄG				
Adres				
KOPERNIKA 32/22				
Kod pocztowy		Miasto		
00-336		WARSZAWA		
Telefon domowy		Telefon do pracy		
+ 48602210831		+ 48602210831		
Model		DANE SAMOCHODU		
RW284L.GRY		Numer skrzyni biegów		
Numer nadwozia (VIN)		Numer kluczyków		
JHMRW2840LX200683		000M877		
Numer silnika		Numer rejestracyjny		
L15BY-2120594		WD1267N		
Data sprzedaży		Kod koloru wnętrza		
22.11.2019		BK		
Kod koloru nadwozia				
YR-633P				
HONDA		Pieczęć ASO Honda		
Świadectwo Gwarancyjne				

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
nawigacja



Fot. 38
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Obudowa lusterka zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1