

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	426860/4/26-9570	Data raportu	01-04-2026
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	31-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/26180/26/03/24	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1RFE00065545497
Marka, model	RENAULT Kadjar 18-22
Typ, wersja	Kadjar 1.7 Blue dCi Intens 4x4
Numer rejestracyjny	WD3904P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1749 ccm/110 kW
Stan licznika	144 584 km
Data 1. rej./rok prod.	25-03-2021/2020
Data nast. bad. techn.	16-03-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy
Skrzynia biegów	metalizowany manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagający nagłe hamowanie, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik deszczu i światła, Czujnik odległości przy parkowaniu przód i tył, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, tył, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi aluminiowe 17 Aquila, dwukolorowe z ogumieniem, Fotel kierowcy z mechaniczną regulacją wysokości, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera tworzący stolik po złożeniu, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Funkcja automatycznej zmiany światła drogowych na mijania (AHL), Gniazdo 12V w desce rozdzielczej, HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu, Hamulec postojowy - automatyczny, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kanapa tylna, składana w układzie 1/3 - 2/3, Karta Renault Handsfree, Kierownica skórzana, Kierownica z regulacją wysokości i głębokości, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa, Konsola środkowa z podłokietnikiem i schowkiem, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z oświetleniem podłoża, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Nakładki na progi drzwi przednich, Nawiew wentylacji na tylne miejsca, Oświetlenie ambientowe wnętrza (schowek w dolnej części deski rozdzielczej), Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe na przednich i tylnych miejscach, Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, Poduszki kurtynowe przód/tył, Poduszki powietrzne boczne - przód, Podłokietniki tylnych siedzeń, Przygotowanie do obsługi Android Auto i CarPlay, Radio z DAB/USB/Jack/Bluetooth/wyświetlacz kolorowy, Relingi dachowe, System Easy Break - system aranżacji przestrzeni bagażnika i wnętrza, System R-Link 2 z DAB, Bluetooth, USB/jack, System kontroli ciśnienia w oponach, System kontroli pasa ruchu (LDW), System monitorowania martwego pola, System nawigacji z mapą Europy w wersji rozszerzonej i usługami interaktywn., System ostrzegania o nadmiernej prędkości, z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR), Szyby boczne tylne dodatkowo przyciemniane, Tapicerka łączona materiał/skóra ekologiczna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tonacja wnętrza - grafitowa, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Zespół wskaźników z kolorowym, 7-calowym wyświetlaczem TFT, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED (diodowe) Edge Lights, Światła przeciwmgielne LED, Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, Dach szklany panoramiczny - stały, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalik, Tapicerka łączona skóra/skóra ekologiczna

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO SUV 2	215/60 17 96H	6,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO SUV 2	215/60 17 96H	6,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO SUV 2	215/60 17 96H	6,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO SUV 2	215/60 17 96H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tapicerka siedziska 1.rząd R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.8
2	Okladzina zderzaka przedniego	wgniecenie/odkształcenie, zarysowanie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	1
3	Dach, tył	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1.5
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze

POTWIERDZENIA DOKONANIA PRZEGLĄDU (1/6)

VIN:

Data:	Przebieg:	Nr faktury:	Uwagi/różne
Typ czynności: Przebieg 79 600km	☒	Stempel Piv Auto Warszawa Sp. z o.o. ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa NIP: 522 302 60 39	- pełna przegl - pełna inspekcja - pełna wymiana olej Castrol GTX 5W-40 RN17
Kontrola antykorozyjna: OK ☐ Stan nieprawidłowy* ☐			
*Patrz odpowiednia strona			
Data:	Przebieg:	Nr faktury:	Uwagi/różne
Typ czynności: Przebieg	☐	Stempel	
Kontrola antykorozyjna: Stan nieprawidłowy* ☐			
powiednia strona			
Data:	Przebieg:	Nr faktury:	Uwagi/różne

Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

POTWIERDZENIA DOKONANIA PRZEGŁĄDU (1/6)

VIN:

Data:	Przebieg:	Nr faktury:	Uwagi/różne
Typ czynności: Przebieg 79.600km ☒	Stempel  Serwis Putawska Flx Auto Warszawa Sp. z o.o. ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa NIP: 522-302-60-39		- R2tr olej - R2tr olej - popy mechaniczny olej Castrol GTX 5W30 RWT
Kontrola antykorozyjna: OK ☐ Stan nieprawidłowy* ☐ *Patrz: odpowiednia strona			
Data:	Przebieg:	Nr faktury:	Uwagi/różne
Typ czynności: Przebieg	Stempel		
☐ ☐			

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1