

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218560/3/26-11401	Data raportu	12-03-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Brzostowski (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	06-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/18787/26/03/02	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SJNFFAJ11U2670256
Marka, model	NISSAN Qashqai 17-21
Typ, wersja	Qashqai 1.3 DIG-T N-Connect...
Numer rejestracyjny	WD0547N
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/117 kW
Stan licznika	70 712 km
Data 1. rej./rok prod.	23-10-2019/2019
Data nast. bad. techn.	08-10-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Adaptacyjne światła drogowe, Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli), Antena - płetwa rekina, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu, tył, Czujniki parkowania, przód, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Gniazdo USB z tyłu, Hamulec postojowy - elektryczny, Hill Start Assist - system wspomagający wjazd na wzniesienie, Immobilizer, Instalacja radiowa + 6 głośników, Inteligentny system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych (P-FEB), Inteligentny system kamer 360, Inteligentny system kontroli toru jazdy, Inteligentny system ostrzeżenia o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW), Inteligentny system wspomagania hamowania, Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, Lampy tylne w technologii LED, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Radio CD/MP3/AUX/USB/iPod, Radio z tunerem DAB, Relingi dachowe, System Start/Stop, System aktywnej kontroli zawieszenia, System aranżacji przestrzeni bagażowej, System inteligentnego kluczyka, System kontroli ruchów nadwozia, inteligentny, System multimedialny NissanConnect z 7 calowym dotykowym ekranem Android Auto/Apple CarPlay, System pomiaru ciśnienia w oponach, System rozpoznawania znaków drogowych, Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne drzwi z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci, Tylne oparcie składane, dzielone (w stosunku 60/40), Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz TFT 5 zintegrowany z zestawem wskaźników, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Lakier metalik, Pakiet Styl, Pakiet Zimowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	215/55 18 99V	7,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	215/55 18 99V	7,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	215/55 18 99V	7,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	215/55 18 99V	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ochronna rantu blotnika L	zarysowanie	WY	0.5

2	Okladzina zderzaka tylnego	zarysowanie	WY	0.5
3	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
4	Blotnik przedni L	rysa/odprysk		
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
7	Blotnik tylny L	zarysowanie		
8	Blotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie		
9	Listwa ochronna ściany bocznej L	zarysowanie		
10	Spojler tylny, góra	rysa/odprysk		
11	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 46


Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Listwa krawędzi błotnika prz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Listwa krawędzi błotnika prz L - Rysa/odprysk 2