

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12362/7/26-15201	Data raportu	08-07-2026
Rzeczoznawcy	Szymon Jankowiak (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	03-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/60003/26/06/30	Miejsce oględzin	ul. Źródłana 6, 71-052 Szczecin, 71-052 ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VSSZZZKLZNR058843
Marka, model	CUPRA Leon ST 20-24
Typ, wersja	Leon 2.0 TSI VZ DSG
Numer rejestracyjny	WD7498S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1984 ccm/221 kW
Stan licznika	248 946 km
Data 1. rej./rok prod.	21-06-2022/2022
Data nast. bad. techn.	21-06-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, ESC, HBA, TCS, Asystent parkowania oraz czujniki parkowania z przodu i z tyłu, Asystent pasa ruchu Lane Assist, Asystent podjazdu i zatrzymania Auto Hold, Asystent świateł drogowych High Beam Assist, CUPRA CARE - 5 lat gwarancji CUPRA, CUPRA CONNECT dla navi System+ (bezpieczeństwo i serwis, zdalny dostęp, usługi multimedialne), Coming and Leaving Home - automatyczna funkcja opóźnionego wyłączenia światła, Cupra Drive Profile: 4 profile umożliwiające zmianę reakcji silnika, wspomaganie kierow. skrzyni bie, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu (automatyczne światła), DAB - funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, Dywaniki materiałowe przód i tył, EDL z XDS elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Elementy dekoracyjne deski rozdzielczej w kolorze ciemnego aluminium i miedzi, Felgi aluminiowe 19 CUPRA MACHINED SPORT BLACK, SILVER w kolorze czarnym z elementami srebrnymi, Fotele przednie kubelkowe, Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z regulacją wysokości, Full Link, Funkcja łatwego składania tylnych siedzeń, Funkcja świateł autostradowych, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych kolizji (Multi Collision Brake), Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Kamera cofania, Kierownica wielofunkcyjna sportowa w skórze, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna 3-strefowa Climatronic z AirCare i czujnikiem jakości powietrza, Koło zapasowe 18-calowe, dojazdowe, Lakier niemetalizowany, Lampy przednie LED z funkcją świateł autostradowych, Lampy przednie pełne LED, Lampy tylne LED, zintegrowane, Listwa okien w kolorze lśniącej czerni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i składane z funkcją autom. obniżania lusterka pasażera, Lusterka boczne w kolorze ciemnego aluminium, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Nakładki na pedały, sportowe w kolorze ciemnego aluminium, Nakładki progowe, podświetlane w przednich drzwiach LED, Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze szarym, Opony wielosezonowe, Osłony przeciwsłoneczne z zamykaniami i podświetlanymi lusterkami, Oświetlenie powitalne LED w lusterkach bocznych, Oświetlenie LED drzwi, bagażnika, lampki do czytania, przestrzeni na nogi przód, schowka, osł.p.słon, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne 7 (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtynowe, poduszka centralna), Podłokietnik z przodu i z tyłu, Relingi dachowe w kolorze lśniącej czerni, Roleta bagażnika, Schowki z obu stron bagażnika, System Navi Plus (nawigacja, ekran 12 cali, Radio, USB, 7 głośników, Bluetooth, rozpoznawanie mowy), System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY, System kontroli ciśnienia powietrza w oponach, System kontroli odstępu Front Assist z funkcją hamowania i funkcją ochrony pieszych i rowerzystów, System przypominający o zapamięciu pasów bezpieczeństwa przód, tył, System rozpoznawania zmęczenia, System rozpoznawania znaków drogowych Traffic Sign Recognition, Szyby przyciemniane (barwione), Szyby z przodu i z tyłu elektrycznie sterowane, Tapicerka materiałowa łączona ze skórą ekologiczną z logo Cupra i przeszyciem w kolorze miedzi, Tempomat predykcyjny (ACC) z funkcją dostosowania prędkości jazdy do znaków drogowych i nawigacji, Tylne oparcie składane i dzielone, Tylne spojler lakierowany w kolorze nadwozia, Uchwyty ISOFIX z Top Tether na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy oraz na fotelu pasażera z przodu, Wirtualny kokpit, cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT, Wnętrze CUPRA z elementami dekoracyjnymi deski rozdzielczej w kolorze ciemnego aluminium i miedzi, Wspomaganie układu kierowniczego, progresywne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zaciski hamulców w kolorze czarnym, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem i otwieraniem pokrywy bagażnika, Zderzaki CUPRA dedykowane, Zwieszenie adaptacyjne, Łopatki zmiany biegów przy kierownicy, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów, Alarm z funkcją SAFE, BeatsAudio - system audio premium, 340 W, wzmacniacz, 9 głośników, subwoofer, Elektrycznie i bezdotykowo otwierane drzwi bagażnika, Felgi aluminiowe 19 CUPRA MACHINED PERF.SPORT BLACK, COOPER w kolorze czarnym z elementami miedzi, Fotele kubelkowe z elektryczną regulacją fotela kierowcy, Kierownica wielofunkcyjna sportowa w skórze, podgrzewana z przyciskiem trybu Cupra i Start, Lakier metalizowany specjalny, Pakiet wspomagania jazdy XL, Schowek z funkcją bezprzewodowego ładowania telefonu i wzmacniaczem sygnału, System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY dla samochodów z alarmem

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, N FERA SPORT	235/35 19 91V	4,5 mm
	lewe	NEXEN, N FERA SPORT	235/35 19 91V	4,8 mm
tylna	prawe	NEXEN, N FERA SPORT	235/35 19 91V	5,0 mm
	lewe	NEXEN, N FERA SPORT	235/35 19 91V	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150

6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Ścianki tylne lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Ścianki tylne prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	
3	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie	WY	0.5
4	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.5
5	Okladzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
6	Nakładka wewnętrzna koła zapasowego	inne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

A close-up photograph of a metal plate, likely a vehicle's identification plate, showing the stamped number *VSSZZZKLZNR056843*. The plate is dark and has several circular holes along its edge. The background shows parts of a vehicle, including a white plastic component and a metal frame.

A close-up photograph of the interior door sill area of a vehicle. The image shows a grey plastic door sill trim piece. On the left, a black identification plate is visible, featuring a yellow warning triangle with an exclamation mark. The plate contains the following text: "SEAT, S.A.", "e9-2007/46-3167", "VSSZZKLNRO58843", "kg", "2080", "kg", "3680", "kg", "1- 1080", "kg", "2- 1050", "Typkl. A.S. 5m-550 IS-50100 Motoroli", and "www.seat.com". To the right of the plate, a black corrugated hose is connected to the door sill. The background shows the interior of the car, including the door panel and the seat.

strona 9

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny cz górna() - Rysa/odprysk 3



Fot. 52

Zderzak tylny cz L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny cz L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 54

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 62

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Wykładzina podłogi bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Wykładzina podłogi bagażnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1