

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219434/5/26-11401	Data raportu	27-05-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	05-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/36427/26/04/27	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1HJD20870631530
Marka, model	DACIA Duster 21-24
Typ, wersja	Duster 1.0 TCe Expression
Numer rejestracyjny	WD4095R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/67 kW
Stan licznika	179 189 km
Data 1. rej./rok prod.	28-02-2023/2023
Data nast. bad. techn.	27-02-2028
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

2 nawiewy na tył pod przednimi fotelami, ABS, ABS, Automatyczne włączanie świateł, czujnik zmierzchu, Centralny zamek drzwi, zdalnie sterowany falami radiowymi, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, ESC + ASR - system stabilizacji toru jazdy + system antypoślizgowy, ESC - System kontroli toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi aluminiowe 16 Oraga z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją siedziska i wysokości, Gwarancja, HSA - system wspomagania ruszania pod górę, Immobilizer, Kierownica i drążek zmiany biegów skórzane ekologicznej, Kierownica pokryta skór? ekologiczn?, Kieszenie w drzwiach przednich, Klimatyzacja manualna, Kluczyk z dwoma przyciskami, Kolumna kierownicy z regulacj? wysoko?ci i g??boko?ci, Komputer pokładowy, Lampy mijania eco-LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze srebrnym, Napinacze pirotechniczne pasów bezpieczeństwa przed i tył, Obramowanie nawiewów, chromowane, Obudowy zewnętrznych lusterek bocznych szare, Ograniczenie prędkości do 180 km/h, Ogranicznik prędkości, Oparcie tylnej kanapy składane w układzie 1/3 - 2/3, Osłony podwozia przód i tył: czarne, Oświetlenie bagażnika, Pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Pasy bezpieczeństwa z tyłu 3-punktowe, Poduszka powietrzna czołowa pasażera z mo?liwo?ci? dezaktywacji, Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, Poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny - przód), Radio Media Display 8 z DAB, klonowanie ekranu tel. przez USB, Bluetooth, Regulator i ogranicznik prędkości, Regulator prędkości, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Sygnalizacja niezamknięcia bocznych drzwi, Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa, Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa, System kontroli ciśnienia w oponach, System wspomagania nagłego hamowania, Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z przeszyciami, Tryb ECO, Tylne kanapa ze składanym oparciem dzielona w układzie 1/3 - 2/3, Tylne kanapa składana i dzielona w układzie 1/3 - 2/3, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu, Wska?nik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Zagłówki przednie z regulacją wysokości, Zagłówki tylne z regulacją wysokości, wsuwane w oparcie, Zamek centralny, Zderzaki - górna część w kolorze nadwozia, dolna część czarna, Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Ko?o zapasowe, dojazdowe, Lakier niemetalizowany Szary Urban, Pakiet Comfort Plus

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EURO WINTER HS 02	215/65 16 98H	3,5 mm
	lewe	FALKEN, EURO WINTER HS 02	215/65 16 98H	3,1 mm
tylna	prawe	FALKEN, EURO WINTER HS 02	215/65 16 98H	3,0 mm
	lewe	FALKEN, EURO WINTER HS 02	215/65 16 98H	3,9 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka haka holowniczego R	zarysowanie, ubytki materiału	WY	0.1
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
3	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
4	Przysłona	zarysowanie		
5	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
9	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 16

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Słupek środkowy L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 52

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Słupek środkowy L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 54

Półka/roleta tylna - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Półka/roleta tylna - Pęknięcie/rozerwanie 1