

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12260/7/26-15201	Data raportu	02-07-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	25-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/57244/26/06/22Miejsce oględzin AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...		

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZF46MA049762
Marka, model	AUDI A4 Avant [8W] 19-24
Typ, wersja	A4 35 TDI mHEV S tronic
Numer rejestracyjny	WD5238P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/120 kW
Stan licznika	171 757 km
Data 1. rej./rok prod.	10-05-2021/2021
Data nast. bad. techn.	07-05-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu, Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary, Audi Connect safety&service, Audi pre sense city - system zapobiegania kolizji poprzez ingerencję w układ hamulcowy, Czujnik ciśnienia w oponach, Dywaniki podłogowe przód, Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika, Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat, Felgi aluminiowe 16 (5-ramienne) kute z ogumieniem 205/60, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Instalacja radiowa + 8 głośników, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, obszyta skórą, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Kluczyk komfortowy z funkcją Safe lock, Komputer pokładowy z monochromatycznym wyświetlaczem, Lakier uni, Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym, Listwy progowe - aluminiowe, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Mata na dno bagażnika, Podsufitka tkaninowa, szara, Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi, Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera, przód, Podłokietnik przedni, Przygotowanie do montażu systemu nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus, Relingi dachowe - czarne, Szyba przednia, akustyczna, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Index, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne kanapa składana, dzielona, Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Zderzaki, wzmocnione, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej, Audi Smartphone Interface, Elementy dekoracyjne wnętrza w optyce szkła, czarne, Felgi aluminiowe 18 (10-ramienne) Dynamik, szare, częściowo polerowane z ogumieniem 245/40, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie, Fotele przednie sportowe, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Hak holowniczy, Lakier metalik, Listwy wokół szyb bocznych, srebrne, Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia z ograniczeniem prędkości, Pakiet bezpieczeństwa dla dzieci, Pakiet oświetlenia wnętrza - konturowe/ambiente (6 profili kolorystycznych/do wyboru 30 barw), Pakiet promocyjny Comfort, Pakiet promocyjny Extérieur, Pakiet promocyjny Technology, Pakiet promocyjny Travel, Relingi dachowe aluminiowe, Tapicerka łączona Alcantara/skóra

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA	245/45 18 100Y	3,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA	245/45 18 100Y	3,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1	245/40 18 93H	3,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1	245/40 18 93H	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Próg lewy	do 150
3	Drzwi przednie prawe	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Słupek przedni lewy	150 - 200
5	Słupek przedni prawy	150 - 200
6	Dach	150 - 200
7	Drzwi przednie lewe	150 - 200
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
10	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
11	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 300 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Słupek środkowy prawy	150 - 300
2	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 500 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Próg prawy	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie, zarysowanie	WY	3.1
2	Uszczelka zewn.drzwi tylnych R		WY	
3	Błotnik przedni L	wgniecenie	NA	1
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, wgniecenie, wgniecenie	NA	1.8
5	Próg/Słupek środkowy (B) R	wgniecenie	NA	3.5
6	Błotnik tylny R	wgniecenie, zarysowanie	NA	4
7	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
8	Dach	odpryski lakieru		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22


Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Kołozapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DPR011465048BARI907060191888626<<<<<<<< WAUZZF46MNA09762<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<C WD523BP<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<C WD523BP<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<C	SAMOCHÓD DODOWY		C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Rejestracji	
			C.1.2 191886626		Przebieg techniczny pojazdu od dnia rejestracji do dnia wycofania z eksploatacji lub dnia zakończenia eksploatacji w kraju lub zagranicą. Wskazać należy datę i miejsce zakończenia eksploatacji oraz przyczynę wycofania z eksploatacji.	
			C.1.3 81-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77			
			C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA			
			C.1.2 191886626		PRZEJĘCIEM H.S.T. WARSZAWY	
		C.1.3 81-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77		BIELONICA BIELANY AL. ŻEROMSKIEGO 29 81-882 WARSZAWA		
11,52 kN		C	F ₁ 2165 kg F ₂ 2165 kg F ₃ 3865 kg	KRAJNY WYKOŃCZENI		
AAD2019064	G 1628 kg J M1	K e1*2001/116*0438*77	A WD 523BP		5.1 ADOT 5.3 IN	
	L 2 O ₁ 1700 kg O ₂ 750 kg	P ₁ 1968,00 cm ³ P ₂ 120,00 kW	D		5.1.1 ADOT 5.1.2 IN	
	P ₃ D Q ---	S ₁ 5 S ₂ ---	E WAUZZZF46MNA49762		5.1.3 ADOT 5.1.4 IN	
			H 18.05.2021 12.05.2021 H ---			
	SERIA DRU BAR 1907060		SERIA DRU BAR 1907060		SERIA DRU BAR 1907060	

[illegible]

strona 19

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1