

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12717/26-15201	Data raportu	22-07-2026
Rzeczoznawcy	Kacper Sosnowski (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	15-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/63265/26/07/08Miejsce oględzin		
	Aleja Katowicka 215, 05-831 Młochów, 0...		

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YV1ZWK5V4P2540708
Marka, model	VOLVO V60 21-
Typ, wersja	V60 B4 D Core aut
Numer rejestracyjny	WD6713R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1969 ccm/145 kW
Stan licznika	97 350 km
Data 1. rej./rok prod.	01-06-2023/2023
Data nast. bad. techn.	01-06-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	niebieski/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, Apple Carplay i Android Auto, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Dywaniki tekstylne, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBL - automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania, Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Felgi aluminiowe 17 5-ramienne typu Y, Diamond Cut/Black z ogumieniem 225/50, Fotele przednie z elektryczną, 2-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Funkcja Auto Hold, Funkcja rozpoznawania głosu, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB-C (x2) w tunelu środkowym, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki zewnętrzne podświetlane, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie, Obrazowania szyb bocznych - jasne metalowe, Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, Podsufitka w kolorze blond, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne - kurtyny, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Reflektory przednie LED, Regulacja trybów jazdy - Drive Mode, Relingi dachowe zintegrowane, czarne, Siatka odgradzająca przestrzeń bagażową, System audio High Performance, System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu, System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC, System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information, System kontroli trakcji w zakręcie - CTC, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System nawigacji satelitarnej Sensus, System poprawy jakości powietrza z jonizacją, System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z dużymi zwierzętami, System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 70km/h, System utrzymania pasa ruchu (LKA), System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Tapicerka materiałowa City Weave, Tempomat, Tuner radiowy, cyfrowy (DAB), Uchwyt na zakupy w bagażniku, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Układ stabilizacji przechyłu (RSC - Roll Stability Control), Usługa Volvo On Call, Wykończenie wnętrza aluminium Iron Ore, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz centralny 9 cali, dotykowy, Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali, Zagłówki tylne składane elektrycznie, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie dynamiczne, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth, Ładowarka indukcyjna do smartfona, Koło zapasowe, Lakier metalizowany, Pakiet Climate, Pakiet Driver Assist, Pakiet Park Assist, Szyba przednia podgrzewana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	225/50 17 98V	3,5 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	225/50 17 98V	3,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	225/50 17 98V	3,5 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	225/50 17 98V	3,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	wgniecenie, zarysowanie	WY	2.3
2	Spoiler czołowy, boczny L	zarysowanie	WY	
3	Nadkole wewn. L	pęknięcie	WY	
4	Oslona chłodnicy	pęknięcie	WY	0.1
5	Pokrywa przednia	odpryski lakieru	NA	
6	Okladzina zderzaka tylnego	zarysowanie	NA	
7	Pokrywa tylna	liczne, wgniecenie	NA	2
8	Podsufitka	zabrudzenie	NA	
9	Oslona przeciwsłoneczna L	zabrudzenie	NA	
10	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie	NA	
11	Blotnik przedni L	zarysowanie		
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
13	Oslona lusterka zewnętrznego L	zarysowanie		
14	Oslona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
15	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie		
16	Próg R	wgniecenie		
17	Blotnik tylny L	wgniecenie		
18	Szyba tylna ogrzewana/barwiona	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44

Listwa śr zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 46

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50


Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Nadkole przednie L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 64

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Podsufitka - Inne 1