

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	10777/4/26-15201	Data raportu	07-04-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Brzostowski (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	27-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/24590/26/03/19	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAH281AAMJ086598
Marka, model	HYUNDAI i30 Wagon 20-24
Typ, wersja	i30 1.6 D Classic +
Numer rejestracyjny	WD2427P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/85 kW
Stan licznika	148 762 km
Data 1. rej./rok prod.	15-02-2021/2020
Data nast. bad. techn.	16-02-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Alarm, Blokada drzwi tylnych, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Daszki przeciwsłoneczne, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, FCA - Ostrzeganie o kolizjach czołowych z wykrywaniem pieszych, Felgi stalowe 15", z ogumieniem 195/65, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, Grill przedni w kolorze czarnym, Głośniki 4, HAC - system kontroli podjazdu, Inteligentne światła drogowe, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki wewnętrzne z satynowym wykończeniem, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, LKA - system utrzymania toru jazdy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lampy przednie projekcyjne (mijania), Lampy z funkcją doświetlania zakrętów, statyczne, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach, Poduszki powietrzne boczne z przodu, Poduszki powietrzne kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Przedni podłokietnik, Radio DAB/RDS ekran 3,8 mono, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek centralny na okulary nad głową, Spojler dachowy, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW), Tapicerka materiałowa, Tempomat, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wylłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną pasażera, Zamek centralny, Zestaw Zegarów z centralnym wyświetlaczem mono 3,5, Światła automatyczne, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne przednie, Czujniki parkowania - tył

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, KRISTALL MONTERO 3	195/65 R15 91T	7,5 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL MONTERO 3	195/65 R15 91T	7,5 mm
tylna	prawe	FULDA, KRISTALL MONTERO 3	195/65 R15 91T	7,5 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL MONTERO 3	195/65 R15 91T	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	do 150
2	Słupki przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Słupki środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Drzwi przednie lewe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Wykładzina tłumiąca pokrywę przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Okładzina zderzaka przedniego	odpryski lakieru		
3	Rama drzwi, przód L	wgniecenie		
4	Rama drzwi, przód R	wgniecenie, wgniecenie		
5	Błotnik tylny R	wgniecenie		
6	Konsola środkowa	zarysowanie		
7	Nakładka wew. bagażnika L	zarysowanie		
8	Nakładka wew. bagażnika R	zarysowanie		
9	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	zarysowanie		
10	Komplet nakładek pokryw tylnych	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 34

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Słupek tylny prawy - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2